

附件

### 临汾市吉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-188	2018/12/18	临汾市	吉县	屯里镇	吉县窑曲加油站	临汾市吉县G309(荣兰线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在营业。存在问题：1. 加油枪橡胶密封垫破损老化；2. 建设的一次油气回收设施回收口沙子堆积，卸油油气回收装置无使用痕迹，现场负责人称因卸油车辆无油气回收设施，所以未使用。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-189	2018/12/17	临汾市	吉县	柏山寺乡	吉县东明建材有限公司	临汾市吉县	排污口不规范	现场检查时，该企业停产对回转窑内衬进行耐火处理。存在问题：生料磨、熟料磨等布袋除尘器排气筒高度不足15米。	责令改正，依法查处。	2019/1/30
SX-14-190	2018/12/15	临汾市	吉县	吉昌镇	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	临汾市吉县	未按要求严格落实应急预案	该企业重污染天气应急预案要求橙色预警采取洒水两次，与生态环境部提供的重污染天气应急要求不符(启动橙色预警要求该企业停产)。	责令整改，依法查处。	2019/1/30