

附件

### 临汾市永和县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-213	2018/12/ 20	临汾市	永和县	药家湾	中国石化销售有限公司山西临汾永和分公司城南加油站	临汾市永和县 S248	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站有两台汽油机，均装有油气回收罩，油气罩完好无损。存在问题：卸油罐三个卸油口均没有密封垫。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-214	2018/12/ 19	临汾市	永和县	城北路河口	永和县信誉加油站	临汾市永和县 S328	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站有一台汽油机，有两把加油枪，均安装有油气回收罩，存在问题：卸油罐卸油口有一个卸油口没有密封垫。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30
SX-14-215	2018/12/ 19	临汾市	永和县	芝河镇杜家庄村委呼家岔村后桥边	永和县龙泉加油站	临汾市永和县 S328	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站有汽油机一台，有两把加油枪，均装有油气回收罩，油气罩完好无损。存在问题：卸油罐 92 号卸油口没有密封垫。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30