

附件

吕梁市岚县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-221	2018/12/ 23	吕梁市	岚县	社科镇下 马铺村	社科镇下 马铺村路 口豫 A63289 货 场运输煤 矿未覆盖	山西省吕梁 市岚县	渣土车覆盖 不完全	现场检查发现社科镇下马铺村路口有一辆豫 A63289 渣土车运输煤矿未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15
SX-14-222	2018/12/ 23	吕梁市	岚县	社科镇下 马铺村	岚县鑫三 顺洗煤有 限公司东 面 200 米 处农田焚 烧秸秆	山西省吕梁 市岚县 S217	露天焚烧	现场检查发现有村民正在岚县鑫三顺洗煤有限公司东面 200 米左右农田焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-223	2018/12/22	吕梁市	岚县	顺会乡木瓜沟村	岚县亨旭煤业有限公司	山西省吕梁市岚县 S313	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业停产中,存在问题:1.部分路面未硬化,积尘较多,车辆经过时产生较大扬尘;2.矸石堆放场无料棚、无防治扬尘设施;3.现场有物料露天装运作业,产生的扬尘无收集处理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15
SX-14-224	2018/12/20	吕梁市	岚县	东村镇坡上村耐火材料西侧	山西步尔塑料拖鞋制造有限责任公司	山西省吕梁市岚县 G209(呼北线)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:原料搅拌车间粉尘集气罩风机开关有的半开,有的未开。配套的布袋除尘器未运行,电源未开。注塑车间的废气处理设施集气罩风机在运行,但处理设施电源未开。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30
SX-14-225	2018/12/19	吕梁市	岚县	东村镇陈家营村	岚县太兴储煤场	山西省吕梁市岚县 S313	工业粉尘无组织排放	现场检查时,发现该货运站内堆放有大量煤炭,料棚正在建设中,主要从事煤炭储存、运销,存在问题:有铲车正在作业,货车正在装煤,作业过程中产生扬尘未采取扬尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-226	2018/12/18	吕梁市	岚县	工业园区柳峪村东	岚县兴欣洗煤有限公司	山西省吕梁市岚县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业停产中（停产整治），有一辆铲车正在将堆场原煤堆积聚拢，原煤堆场未苫盖，有扬尘产生。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-227	2018/12/17	吕梁市	岚县	社科乡圪坨村路西	岚县长兴型煤有限公司	山西省吕梁市岚县 S217	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业停产中（停产整治），主要从事原煤洗选，存在问题：一台铲车正在露天配煤，存在无组织粉尘排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-228	2018/12/16	吕梁市	岚县	社科乡葛铺村	山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	山西省吕梁市岚县 S217	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：部分煤改电供热设备故障导致工业厂区供热不足，容易造成安全事故，近期重新启用燃煤锅炉。现场检查时一台15蒸吨燃煤锅炉正在使用，且该锅炉无脱硝设施，配套的布袋除尘、脱硫设施正在运行，但配套的废气在线监控设施未运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-229	2018/12/16	吕梁市	岚县	社科乡	晋 A99673 运煤车未覆盖	山西省吕梁市岚县 S217	渣土车覆盖不完全	现场检查发现问题：晋 A99673 煤矿运输车辆 在 S217 省道普通村路口行驶未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15
SX-14-230	2018/12/15	吕梁市	岚县	东村镇坡上村	岚县瑞瑞钣金门店	山西省吕梁市岚县 G209(呼北线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：现场发现该企业露天对货场车身及配件进行喷漆，无废气收集处理装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30
SX-14-231	2018/12/14	吕梁市	岚县	梁家庄乡袁家村	岚县田野铁矿采场有限公司	山西省吕梁市岚县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业开采、球磨工段正在作业，破碎工段白天检修夜间生产，存在问题：1. 破碎车间东面一段输送带破损，未及时修理，周边积尘严重；2. 破碎车间北面地面、破碎工段配套的布袋除尘器周边有大量积尘；3. 布袋除尘器废气排口无标示，检测孔位置错误。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-232	2018/12/14	吕梁市	岚县	梁家庄乡袁家村	岚县世亨混凝土有限公司	山西省吕梁市岚县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:厂区有1台2吨蒸气锅炉正在使用,燃料为煤炭,主要用于管道解冻,锅炉废气未经处理直接排放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/15
SX-14-233	2018/12/14	吕梁市	岚县	梁家庄乡上马铺村孟家窑小组01号	岚县同裕建材有限公司	山西省吕梁市岚县	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1. 该企业输送带未全封闭,筛分机、破碎机未按环评要求安装集尘罩和布袋除尘器; 2. 建设项目尚未通过验收,场地堆有大量产品,存在未验先投行为; 3. 厂区地面积尘严重。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30
SX-14-234	2018/12/14	吕梁市	岚县	梁家庄乡宁家湾村	山西古冶实业集团岚县鑫昇矿业开发有限公司	山西省吕梁市岚县S50(太佳高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业球磨机、磁选工段正常运行,破碎机工段停运,存在问题: 1. 破碎机车间进出口无洒水抑尘设施,破碎车间密封不严实,室外部分输送带未密封; 2. 现场检查时正在使用烤火用小燃煤炉; 3. 破碎后的输送带涨紧块(三处开口)位置有粉尘、碎石落下,没有做防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-235	2018/12/14	吕梁市	岚县	梁家庄乡 宁家湾村 南湾	岚县榆岚 石料有限 公司	山西省吕梁 市岚县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业停产，正在完善除尘设施，存在问题：厂区有大量物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-236	2018/12/14	吕梁市	岚县	X433 县道	晋 H41575 运煤车	山西省吕梁 市岚县	渣土车覆盖 不完全	晋 H41575 运煤车在 X433 县道上行驶未对车上货物进行覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/1/15
SX-14-237	2018/12/12	吕梁市	岚县	新型工业 园区(岚 县普明镇 柳峪村)	岚县丰达 焦化冶炼 集团有限 公司	山西省吕梁 市岚县 S252	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业焦化厂、电厂、供电厂正常生产，洗煤厂停产，存在问题： 1. 脱硫塔碱液加药池经 pH 试纸检测呈酸性，但脱硫塔正在使用，在线监控 SO ₂ 数值符合标准； 3. 厂区路面积尘较多，部分路面未硬化，路面扬尘比较严重； 4. 厂区炼焦炉东南侧新增一套碳分子气化炉系统，无环评已试运。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-238	2018/12/12	吕梁市	岚县	新型工业园区(普明镇柳峪村)	岚县盛华特种精密铸造有限公司	山西省吕梁市岚县S252	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业冶炼车间正常生产,铸造车间停产,存在问题:1.冶炼工段、烧结工段两套废气在线监控设施于2016年底安装完毕,2018年初开始运行,至今未完成验收;2.渣场露天有一台选铁机、一台筛分机,均无粉尘收集处理设施,其中筛分机料斗有物料存放;3.有组织废气排口均无标志牌;4.烧结车间脱硫塔一台碱液喷淋提升泵拆除停运。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30