

附件

吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-246	2018/12/ 22	吕梁市	柳林县	柳林镇	柳林县必高汽修厂	山西省吕梁市柳林县柳林镇青龙狼壕沟	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修厂正在营业，存在问题：喷漆操作时，VOCs 处理装置未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-247	2018/12/21	吕梁市	柳林县	柳林镇	柳林县市民服务中心北侧工地	山西省吕梁市柳林县青龙大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地未建设围栏，内有大片渣土堆没有遮盖，入口没有硬地化，现场扬尘情况较为严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15
SX-14-248	2018/12/13	吕梁市	柳林县	柳林镇	柳林县城东小学建设项目工地	山西省吕梁市柳林县薛家湾路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地为柳林县城东小学建设项目，现场停工，工人正在日常整理。有多处渣土堆基本无覆盖，路面积尘明显，未配套出入口洗车装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15
SX-14-249	2018/12/12	吕梁市	柳林县	穆村镇	柳林县鸿图加油站	山西省吕梁市柳林县穆村镇杨家坪	未安装油气回收装置或装置不正常运行	一把汽油加油枪未安装防护罩，且正在使用。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-250	2018/12/11	吕梁市	柳林县	穆村镇	无证汽修 焚烧垃圾 点	山西省吕梁 市柳林县 G307(歧银 线)	露天焚烧	穆村派出所对面无证汽修, 露天焚烧汽 修废弃物, 产生刺鼻浓烟。	进一步调查核实, 对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题, 依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	2019/1/15