

附件

## 吕梁市文水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-251	2018/12/22	吕梁市	文水县	开发区	文水县开发区金园加油站	山西省吕梁市文水县	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该企业一台加油机油气回收装置损坏未正常运行，3个油枪无套管。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30
SX-14-252	2018/12/22	吕梁市	文水县	大象村	大象玉米烘干厂院内混凝土搅拌站	山西省吕梁市文水县 S320	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该厂内为混凝土搅拌站，无环保设施，无环保手续，现场粉尘污染较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-253	2018/12/13	吕梁市	文水县	凤城镇岳村	文水县岳村鑫大丰汽修厂	山西省吕梁市文水县S320	未落实 VOCs 整治要求	该汽修厂内设有喷漆房，但未配套相应的废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/1/30