

附件

陕西省西咸新区秦汉新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-011	2018/12/16	陕西省 西咸新 区	秦汉新 城	渭城街办	咸阳卓越 塑料印务 有限公司	陕西省西咸 新区秦汉新 城金旭路 35号	未落实 VOCs 整治要求	该企业主要从事药品的塑料包装及印刷,企业计划搬迁,企业称现处于停产状态。现场检查时,制袋车间内有工人,制袋车间机器正在运行,车间内气味较重。该车间未安装废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/30