

附件

## 咸阳市礼泉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-17-015	2019/1/25	咸阳市	礼泉县	城关街道 办事处	礼泉三一 混凝土有 限公司	咸阳市礼泉 县 G70(福 银高速)	未按要求严 格落实应急 预案	现场无生产，但有运输车在料场卸货， 问运输车司机，司机说是 24 日夜 11: 00 左右到该公司，现在在卸货。而 24 日中午到 25 日中午都是重污染天气三 级响应，运输车须停止进出。	责令整改，依法查处。	2019/3/20

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-18-035	2019/2/23	咸阳市	礼泉县	药王洞社 区	咸阳圣达 包装有限 公司	咸阳市礼泉 县药王洞社 区庄寨西村	未落实 VOCs 整治要求	2月20日,我组对咸阳圣达包装有限公司进行现场检查,该企业正在生产,随后我组通过查阅相关资料,发现该企业环评审批要求为:印刷过程中产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后由UV光氧+活性炭吸附处理装置处理后经15米排气筒排放。该企业实际印刷过程中产生的非甲烷总烃废气经集气灶收集后由一套UV光氧处理装置处理后经15米排气筒排放,无活性炭吸附处理装置,与环评批复要求不相符。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/3/20
SX(陕 西)-18-036	2019/2/24	咸阳市	礼泉县	烟霞镇	礼泉海螺 水泥有限 责任公司	咸阳市礼泉 县烟霞镇韩 窑村	未落实大宗 物料错峰运 输要求	现场检查时,该企业1号水泥熟料窑处于停产状态,2号水泥熟料窑已减少投料,尚未完全停产到位。该企业重污染天气“一厂一策”应急操作方案中未包含错峰运输内容。该单位提供了《2018—2019年秋季错峰运输工作方案》内容笼统,不具备可操作性。现场核查,该企业2019年2月17日(未预警)进出大型货车236车次,2月23日(橙色预警)进出大型货车226车次。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/3/20