

附件

## 太原市不锈钢产业园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-001	2019/4/13	太原市	不锈钢产业园区	不锈钢产业园区	太原市晶鑫达机械制造有限公司	山西省太原市尖草坪区丰滨街山西新凯盛不锈钢制品有限公司厂区5号厂房	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要从事金属切割加工，存在问题：企业未能提供环评审批及验收手续，现场正在进行焊接作业，焊烟净化器闲置在一旁未使用，烟尘无组织排放到外环境。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-002	2019/4/10	太原市	不锈钢产业园区	不锈钢产业园区	山西连迎达机械工贸有限公司	山西省太原市尖草坪区G208(二长线)不锈钢常业园区A区19号厂房	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业未生产,存在问题:工人正在进行刷漆作业,油漆痕迹未干,未配套VOCs收集处理设施,废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/5/15
SX-21-003	2019/4/6	太原市	不锈钢产业园区	兴峪街	荣兴天城住宅小区工地	山西省太原市尖草坪区兴峪街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在施工,存在问题:工地内渣土露天堆放,长约50米,宽约30米,未达到苫盖要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-004	2019/4/2	太原市	不锈钢产业园区	新店北街	山西太原后沟 110kv 输变电工程土建工程	山西省太原市尖草坪区不锈钢园区东南侧、规划的新店北街与城北北路交叉口西南角、西距新店村 500 米	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在进行施工作业，存在问题：工地出口未设置车辆清洗装置，未落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-005	2019/4/7	太原市	不锈钢产业园区	虎山路	山西鑫达机电设备有限公司	山西省太原市尖草坪区卧山西广立机械加工工业园 7 号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该厂配置有 2 台移动式焊烟净化器，工人在进行焊接作业时，焊烟净化器未正常使用，集气口位置距焊接点过远(约 6 米)，起不到收集废气效果，烟尘直排到外环境。	调查取证，依法处理。	2019/5/15
SX-21-006	2019/4/6	太原市	不锈钢产业园区	不锈钢产业园区	太原卓红达管件有限公司	山西省太原市尖草坪区 G208(二长线)钢园路 73 号不锈钢产业园区 A 区 25#乙	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，主要从事钢管及不锈钢管加工及销售。存在问题：工人在进行焊接作业时，配置的 2 台焊烟净化器均未开启，焊烟烟尘直排到外环境。	调查取证，依法处理。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-007	2019/4/6	太原市	不锈钢产业园区	不锈钢产业园区	太原市中金天威不锈钢管有限公司	山西省太原市尖草坪区G208(二长线)不锈钢园区居委会赵道峪村钢园路73号-26号号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，主要从事钢压延加工。存在问题：工人正在进行焊接作业时，焊烟净化器闲置在一旁，未开启使用，焊烟烟尘直排到外环境。	调查取证，依法处理。	2019/5/15
SX-21-008	2019/4/1	太原市	不锈钢产业园区	不锈钢产业园区	太原市英连机械设备有限公司	山西省太原市尖草坪区丰津街不锈钢生态园区山西新凯盛不锈钢制品有限公司厂区8号车间	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业未能提供环保相关审批及验收手续；2. 该厂生产作业时，作业区仅配备一台焊烟净化器，工人进行焊接作业时，焊烟净化器未开启，烟尘无组织排放。	调查取证，依法处理。	2019/5/15