

附件

## 太原市娄烦县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-022	2019/4/11	太原市	娄烦县	天池店乡	娄烦县旭勇新型墙体建材厂	山西省太原市娄烦县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，环评审批、验收手续齐全，已取得排污许可证。该企业采用双碱法脱硫除尘，石灰水和片碱水各有一个搅拌罐，碱液通过管子进入循环池。存在问题：检查时，搅拌罐在搅拌，但出液阀门未开启，现场开启后，石灰水阀门处有较大裂口，部分石灰水直接外流（企业负责人解释前天晚上气温较低，冻坏了管子，准备更换新管子），鼓风机处有破损，有少量烟气泄漏。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15