

附件

阳泉市平定县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-095	2019/4/10	阳泉市	平定县	岔口乡	阳泉市富鑫达耐火材料有限公司	阳泉市平定县岔口乡理家庄村	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该企业处于生产状态。存在问题:1.企业共有两台竖窑,燃烧时竖窑大门未密闭,烟气大量外漏未经任何处理直接排入大气;2.除尘设施出灰口未密闭,导致除尘失效;3.脱硫使用的火碱后产生的脱硫废水外漏至山坡外环境;4.县环保局于2019年1月对该企业下达了停产通知书,该企业现将整改报告上报,但未接到复产通知;5.该企业物料棚未密闭,部分物料露天堆放,未采取苫盖措施。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-096	2019/4/7	阳泉市	平定县	冶西镇	阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司	阳泉市平定县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业处于生产状态。存在问题:原煤出井皮带输送机的筛分工序正常运行,但其除尘机已损坏,无法正常使用,负责人称该机器于2019年3月底损坏无法使用,现处于更换阶段,已有改进方案。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-097	2019/4/4	阳泉市	平定县	冠山镇	山西方华机械有限公司平定磊鑫石厂	阳泉市平定县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业处于生产状态。存在问题:1.破碎机粉尘收集管道破损,生产时产生大量扬尘,现场督促企业立即维修;2.生产过程中任何工作流程均未使用喷淋设施,磨粉机落料口,原料粉外溢严重。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-098	2019/4/11	阳泉市	平定县	锡海线	山西方华机械有限公司平定磊鑫石厂	山西省阳泉市平定县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,企业未生产。存在问题:1.临时物料堆场未有效苫盖,物料库房未全封闭,物料堆场初加工石料至立磨车间需用货车运输,路面未按照环评报告要求硬化;2.立磨下料斗未按照环评报告要求封闭处理;3.立磨除尘设施排气筒高只有6米,没有按环评报告要求提高至15米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/5/15
SX-21-099	2019/4/2	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县昌盛腐植酸加工厂	平定县G207(锡海线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.物料露天堆放,未采取苫盖等防尘措施;2.磨粉机的除尘设施效果不佳,浮沉肉眼可见。	责令整改。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-100	2019/4/11	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉市誉丰恒达贸易有限公司	阳泉市平定县	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 在使用的洗煤线落料口无除尘设备；2. 粉碎和筛分工段的集除尘设施、排气筒均已拆除，现场未见环保部门的拆除许可材料。	责令整改。	2019/5/15
SX-21-101	2019/4/7	阳泉市	平定县	冶西镇	平定县天昌煤业有限公司	阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业处于停产改造状态。存在问题：1. 物料露天堆放，部分未苫盖；2. 企业东侧场地存在大面积煤泥露天铺盖，面积约 1000 m ² ，未采取任何苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-102	2019/4/6	阳泉市	平定县	岔口乡	阳泉市鑫陆焱耐火材料有限公司鑫陆焱耐火材料厂	阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 企业矾土原料及熟料露天堆放，只有部分采用苫盖措施；2. 存在露天筛分，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-103	2019/4/3	阳泉市	平定县	冠山镇	阳泉川河 泉型煤有 限责任公 司	阳泉市平定 县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：大部分煤泥露天堆放，未采取苫盖、喷淋等防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-104	2019/4/2	阳泉市	平定县	-	平定县天 宇型煤厂	阳泉市平定 县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：部分露天煤堆未采取苫盖等扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-105	2019/4/2	阳泉市	平定县	张庄镇	阳泉市日 泰洗煤有 限公司	阳泉市平定 县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 物料现场露天堆放，未采任何抑尘措施；2. 分级筛传送带未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-106	2019/4/2	阳泉市	平定县	冠山镇	平定县黄河容鑫盛达煤矸石再利用有限公司	阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：物料露天堆放，未采取苫盖等防尘措施，传送带未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15