

附件

长治市上党区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-175	2019/4/10	长治市	上党区	韩店镇	长治县隆泰洗煤有限公司	长治市长治县韩店镇柳林村南	治污设施不正常运行	现场检查时，企业未生产，存在问题：该单位近期购进大量原煤等物料，储煤仓未按环评及一厂一策要求全封闭建设、敞口无大门、空气混浊，地面浮泥较厚；皮带运输机密闭罩已损坏，行煤走廊未全封闭；喷淋系统损坏无法使用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-176	2019/4/10	长治市	上党区	黎岭村	长治县黎鑫建材有限公司	长治市长治县黎岭村北	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：圆滚筛未按环评要求假设钢结构、彩钢瓦密封；转载系统走廊未按环评要求全封闭；制坯车间未按环评要求封闭车间，大气污染物无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-177	2019/4/11	长治市	上党区	韩店镇	南王庄村 秸秆焚烧 点	上党区韩店 镇南王庄村 司荫线	秸秆焚烧	现场检查时，发现上党区韩店镇南王庄村司荫线东侧 50 米有露天焚烧秸秆现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-178	2019/4/12	长治市	上党区	陶清河水 库	长治县陶 清河水泥 洗煤有限 公司	长治县陶清 河水库	未按要求严格 落实应急预案	现场检查时，该单位未生产，存在问题： 1. 该单位“安钢煤炭处结算单”“煤炭交易票据”显示 1 月 8 日-1 月 15 日之间（红色预警期），有多辆售煤出车记录，违反了红色预警期禁止运输的要求； 2. 该单位应急预案编写不规范，有抄袭痕迹。一厂一策实施方案与一厂一策公示牌内容明显不一致，预案的应对方案中要求错峰运输时，黄色减少运输 20%，公示牌要求减少 40%；橙色减少 50%，公示牌要求减少 60%；公示牌的内容远多于实际的一厂一策实施方案，公示牌内容更贴切企业生产实际，该单位编制的一厂一策的可操作性和实效性差。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-179	2019/4/12	长治市	上党区	东和乡	山西长治县雄山辛呈煤业有限公司洗煤厂	长治县东和乡辛呈村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产，存在问题：该单位“进销存月报表”“车辆运费交易票据”显示1月8日-1月15日之间（红色预警期），有多辆售煤出车记录，违反了红色预警期禁止运输的要求；	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-180	2019/4/12	长治市	上党区	新建路	山西省经坊煤业有限公司	长治县新建路115号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该单位应急预案编写不规范，有抄袭痕迹。一厂一策竟然出来水泥、铸造行业的内容，其次该单位一厂一策要求，进入重污染天气应对期间，各生产设备按操作规程停机，禁止一切装、卸车工作，即黄色、橙色、红色预警皆不得运输，对照该单位过磅记录，1月、2月、3月预警期，皆有大量车辆进出记录，明显未实施错峰运输的要求；2. 该单位为典型大宗物料运输的重点用车企业，其主要车辆出入口已安装视频监控，但未保留记录3月以上。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-181	2019/4/11	长治市	上党区	东和乡	山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿	长治县东和乡寨沟村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该单位一厂一策要求，进入重污染天气应对期间，运输车辆不得进出厂区，即黄色、橙色、红色预警皆不得通行车辆，对照该单位过磅记录，1月、2月、3月预警期，皆有大量车辆进出记录，明显未实施错峰运输的要求；2. 该单位为典型大宗物料运输的重点用车企业，其主要车辆出入口已安装视频监控，但未保留记录3个月以上。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-182	2019/4/10	长治市	上党区	韩店镇	长治县智通商砼有限公司	长治县韩店镇柳林村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该单位“智通公司2019年3月份员工考勤”“3月5日-3月20日大量出货记录”“智通公司进货记录”显示3月橙色预警期有生产行为，有进货发货出车记录（商砼项目工作特性，若不生产无法出货），对照该单位一厂一策实施方案，违反了预警期禁止生产的规定，明显未实施错峰停产的要求；2. 该单位未按编制的一厂一策要求，在主要出入口安装视频监控，未保留监控记录3个月以上。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-183	2019/4/11	长治市	上党区	东和乡	长治县东和乡曹家沟西洗煤厂	长治县东河乡曹家沟西	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现在长治县金源科技有限公司东南侧的洗煤厂内堆有近 5000 吨原煤、高炉炉渣、矸石等物料，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储。	责令整改	2019/5/15
SX-21-184	2019/4/10	长治市	上党区	东和乡	长治县东和乡辛呈村电解厂	长治县东和乡辛呈村朝阳门右侧 5 米电解厂内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位未生产，存在问题：在长治县东和乡辛呈村朝阳门右侧 5 米电解厂内发现近 5000 吨原煤、矸石等物料，均未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，露天存放，四面透风，扬尘四逸，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	责令整改	2019/5/15
SX-21-185	2019/4/10	长治市	上党区	西池乡	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	长治市长治县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：沙石堆场露天堆放，面积约 2000 平方米，覆盖面积不足 100 平方米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-186	2019/4/2	长治市	上党区		太焦高铁 TJZQ-8 标 中铁四局 5#搅合站	长治市长治 县 S226(长 陵线)	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该单位正在生产，存在问题：厂区内堆有混凝土废渣，未进行覆盖，厂区地面粉尘较厚，车辆驶过产生大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15