

附件

长治市襄垣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-202	2019/4/9	长治市	襄垣县	古韩镇	山西亿利 铝酸钙有 限公司	襄垣县古韩 镇后庄村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该单位破碎车间扬尘四逸、空气混浊，地面浮灰较厚，经负责人介绍，因其破碎工段料口未密闭，集风装置无效，才导致车间扬尘四逸，已计划不断改进集风收集设施，减少大气污染物排放。	责令整改	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-203	2019/4/9	长治市	襄垣县	古韩镇	山西煤炭 运销集团 三元古韩 荆宝煤业 有限公司	长治市襄垣 县古韩镇后 庄村	未按要求严格 落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 进服务器查询得知1月8日-1月15日 (红色预警期)有大量销售出车记录， 严重违反了红色预警期禁止运输的规 定，2月、3月橙色预警期亦未按要求限 行运输车辆，明显未实施错峰运输的要 求。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-204	2019/4/9	长治市	襄垣县	古韩镇	山西亿利 铝酸钙有 限公司	襄垣县古韩 镇后庄村	未按要求严格 落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 1.未在厂区显著位置对“一厂一策”进 行公示；2.该单位厂区出口未设置车轮 清洗和车身清洁设施，现场检查时仍未 安装完善。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-205	2019/4/9	长治市	襄垣县	古韩镇	襄垣县恒固源选煤有限公司	襄垣县古韩镇西港村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 1. 该单位“煤原销售日报表”“会计1月汇总表”显示1月8日-1月15日之间(红色预警期)，有进货发货出车记录，对照该单位一厂一策实施方案，违反了红色预警期禁止运输的规定，明显未实施错峰运输的要求；2. 该单位未按编制的一厂一策要求，在主要出入口安装视频监控，未保留监控记录3个月以上。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-206	2019/4/9	长治市	襄垣县	古韩镇	山西明源兴煤炭运销有限公司	襄垣县古韩镇长上路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位未生产。存在问题： 现场原煤等物料未采用入棚入仓等方式进行存储，露天存放，四面透风，未设有苫盖等综合措施进行抑尘。	责令整改。	2019/5/15