

附件

渭南高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-173	4月19日	渭南市	渭南高 新技术 产业开 发区	崇业路街 道	渭南高新 区惠丰新 材料科技 有限公司	渭南市临渭 区崇业大道	未安装治污 设施	现场检查时, 该该企业1号、2号车间正在生产, 2号车间四羟物生产线成品粉碎包装工段环评所要求配套的“袋式除尘器+水喷淋吸收塔+15米高排气筒”, 存在问题: 环境保护设施未建设即投入生产, 现场有大量成品堆放。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-174	4月16日	渭南市	渭南高 新技术 产业开 发区	崇业路街 道	怡园小区 项目建设 工地	渭南市临渭 区东兴街18	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时, 该工地正在作业, 存在问题: 进出口无车辆清洗设施, 开挖出的土方未覆盖, 土方开挖未采用湿法作业, 道路积尘较厚。	进一步调查核实, 依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚, 严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-175	4月17日	渭南市	渭南高 新技术 产业开 发区	崇业路街 道	陕西省渭 南市高新 区丰庆路 道路排水 工程项目	渭南市临渭 区	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该项目未在作业，存在问题： 道路两侧贮存有大量土石方，未对工程土石方采取防尘覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-176	4月19日	渭南市	渭南高 新技术 产业开 发区	崇业路街 道	白杨九组 拆迁工地	渭南市新区 北街与广场 西路交叉 口西南方 向	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该工地未在作业，存在问题： 大面积黄土及建筑垃圾裸露，未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-177	2019-04-28	渭南市	渭南高 新技术 产业开 发区	崇业路街 道	周家村拆 迁工地	高新区周家 村东200米 渭白路道路 两侧拆迁工 地	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该工地未在作业，存在问题： 周家村东200至300米渭白路道路两侧拆迁工地大片建筑垃圾及土石方未覆盖已一月有余。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日