

附件

## 鹤壁市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-268	4月18日	鹤壁市	城乡一体化示范区	古城街道	河南奥帝斯绝热科技有限公司	鹤壁市淇县鹤淇大道	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.环评批复文件要求配钻、切割工序产生的烟尘、粉尘通过安装在车间内的集气罩和引风装置强制抽集,经移动式净化装置处理后通过不低于15米高排气筒达标排放,但现场未发现集气罩及引风装置,车间大门及窗户全部打开;2.喷漆车间内有喷好的部件,未能提供竣工环境保护验收文件,属于未验先投。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	5月30日
HN-22-269	2019-04-28	鹤壁市	城乡一体化示范区	淇水湾街道	鼎盛国贸中心工地	鹤壁市浚县淇水大道	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该施工工地正在作业,存在问题:现场喷漆作业的现象,无VOCs治理措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-270	4月18日	鹤壁市	城乡一体化示范区	古城街道	淇水国际10号-12号楼项目工程施工工地	鹤壁市淇县鹤淇大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 洗车台长期未使用，雾炮机水箱破损，水箱内有积尘杂物；2. 有装载机进行土方作业，未采取湿法作业，有明显扬尘；3. 工地扬尘在线监测设备无数据显示；4. 工地扬尘治理措施公示牌无内容。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日
HN-22-271	4月19日	鹤壁市	城乡一体化示范区	古城街道	富春江锦园7号-15号项目施工工地	鹤壁市淇县鹤淇大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 土方作业未采取湿法作业；2. 洗车台明显长期未使用，进出车辆从另开的门进出。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日
HN-22-272	2019-04-28	鹤壁市	城乡一体化示范区	淇水湾街道	河南棋森置业有限公司美巢和园项目	中国河南省鹤壁市浚县天山路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该施工工地正在作业，存在问题：1. 未按要求严格落实重污染应急措施；2. 进行露天焊接作业；3. 存在露天大量刷漆。	责令整改，依法查处。	5月30日