附件

济源市督办问题清单

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-425	4月23日	济源市	济源市	五龙口镇	济源市裴村石料厂	 	 工业粉小无组	经现场检查,该厂现场未生产。存在问题: 1.运输带未封闭作业,加工仓封闭不严; 2.碎石进料口无喷淋、粉尘收集装置; 3.上料区运输地面未硬化,泥浆较大; 4.地方政府责令该石料厂停止生产,通过现场调取视屏发现该厂未停止生产。	料入棚入仓或建设挡风抑 尘网,并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的,	5月30日
HN-22-426	4月25日	济源市	济源市	五龙口镇	济源市五龙口镇丹平石料厂	河南省济源 市五龙口镇 北官庄村北 坡	工业粉尘无组	现场检查时,该厂未生产。存在问题: 1. 部分石料未覆盖; 2. 厂房密闭效果差, 不能有效抑尘; 3. 运输带未密闭,机器 设备露天生产; 4. 无车辆冲洗装置。	1 左 责 美 经 全 行 脚	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-427	4月25日	济源市	济源市	五龙口镇	济 源 市 五 龙 口 镇 五 龙建材厂	河南省济源 市五龙口镇 北官庄村北 坡	工业粉尘无组	现场检查时,该厂正在生产。发现问题: 1.该厂原料露天堆放未覆盖;2.运输带 未有效密闭,抑尘效果差;3.粉尘收集 设备无引尘布袋,粉尘未集中收集,四 周粉尘较厚;4、料棚内粉尘较大喷淋设 施不能有效降尘,喷淋不到位;5.进料 口封闭不严,集气罩不能有效收集粉尘。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	5月30日
HN-22-428	4月15日	济源市	济源市	克井镇	济源 市 柿 货 母 預 公司	河南省济源	Handal IA IZ + #	现场检查时,该公司正在生产,存在问题:该公司原煤堆放场所未采取防尘设施,密闭不到位、无喷淋设施;场区道路未冲洗粉尘较厚,车辆进出扬尘较大;部分物料露天堆放,未覆盖;选煤过程未采取密闭防尘措施,粉尘较大。	料入棚或建设挡风抑尘 网,并采取洒水、淋、苫 盖等综合措施。对企事业	5月30日
HN-22-429	4月19日	济源市	济源市	五龙口镇	五龙口镇	河南省济源 市五龙口镇 河头村北	物料堆场未落 实扬尘治理措 施		易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-430	4月21日	济源市	济源市	克井镇	济源市八 方物资 易有限公 司		物料堆场未落 实扬尘治理措	现场位置的,该厂正在经营生厂,存在问题: 1. 燃煤堆放场进出道路的地面未	11陌任以制)大力式: 块小物	5月30日
HN-22-431	4月25日	济源市	济源市		济源市五龙口天喜石料厂	河南省济源 市五龙口镇 北官庄村北 坡	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场位置时,该厂木生产。存在问题:	美笙综合措施 对众事业	5月30日
HN-22-432	4月25日	济源市	济源市	五龙口镇	济 源 市 鸿 达石料厂		实扬尘治理措		易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚或建设挡风抑尘网,并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	5月30日