

附件

咸阳市武功县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-115	4月24日	咸阳市	武功县	小村镇	武功县精 铸机械厂	陕西咸阳市 武功县小村 镇	未安装治污设 施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1.该公司中频炉未按照环评要求,使用清 洁、无锈、无杂质的优质废钢,实际使用 了生锈、表面涂漆等杂质较多的废钢;废 气只有除尘处理,无VOCs处理单元;2. 中频炉熔炼时,工人在投料、搅拌中,造 成熔炼废气外溢,收集不到位。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。 存在违法生产行为的,依法立案处罚。	5月30日
SX(陕 西)-22-116	4月24日	咸阳市	武功县	/	武功县南 仁肖马建 材有限公 司	咸阳市武功 县南仁社区	超标排污或未 执行超低排放 标准	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 废气在线监控4月份有7次日数据超标, 数据未与当地环保部门联网。	进一步调查核实,对符合处罚条件的,依 据第九十九条查处超标排污行为,拒不改 正的,实施按日连续计罚;对不能立案处 罚的,开展监督性监测。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-117	4月19日	咸阳市	武功县	大庄镇	武功县盛源环保包装有限公司	咸阳市武功县 X326	清单内整改内“散乱污”未完成整改	现场检查时,该企业从事塑料泡沫生产,配套的光氧催化处理设施已建成,存在问题:现场发泡机在作业,切割工段未生产,配套的污染防治设施未同步运行,车间内 VOCs 气体无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	5月30日
SX(陕 西)-22-118	4月15日	咸阳市	武功县	普集街道	武功县石块粉碎加工点	咸阳市武功县 X326 鸿宇重卡修理厂北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该加工点未生产,存在问题:1.石块粉碎机未配套建设粉尘收集处理设施;2.砂石料堆场覆盖率不足30%。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚或建设挡风抑尘网,并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	5月30日