

附件

## 咸阳市旬邑县督办问题清单

| 编号                | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                      | 污染源地址                 | 问题类型             | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限  |
|-------------------|-------|-----|-----|------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|---|-------|
| SX(陕<br>西)-22-133 | 4月16日 | 咸阳市 | 旬邑县 | /          | 渣土运输车<br>(陕D90367)             | 咸阳市旬邑县中医药健康产业园区蓝海果业门口 | 渣土车覆盖不完全         | 现场在旬邑县中医药健康产业园巡查,发现渣土运输车(陕D90367)正在运送土方,未按要求对运送的土方进行覆盖。 | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。                               | 5月30日 |
| SX(陕<br>西)-22-134 | 4月16日 | 咸阳市 | 旬邑县 | /          | 通号工程局集团建设工程有限公司医药健康产业园区标准化厂房项目 | 咸阳市旬邑县创业一路            | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在施工,存在问题:1.进出工地车辆未进行百分百冲洗;2.工地配套的雾炮喷淋装置闲置。    | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百五十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |

| 编号                | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源地址                      | 问题类型                     | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限  |
|-------------------|-------|-----|-----|------------|--|----------------------------|--------------------------|---|---|-------|
| SX(陕<br>西)-22-135 | 4月18日 | 咸阳市 | 旬邑县 | 土桥镇        | 咸 阳 中 和<br>鑫 盛 实 业<br>有 限 公 司<br>环 保 空 心<br>砖 项 目 施<br>工 工 地 | 咸阳市旬邑<br>县 G3511(荷<br>宝高速) | 建筑工地未落<br>实“六个百分<br>百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，存在问题：<br>1. 工地黄沙、制砖原料等工地上堆存的物料未按要求进行百分百覆盖；<br>2. 未按要求设置洗车装置对进出工地车辆进行冲洗；<br>3. 工地周边未进行百分百围挡，其中仅对工地南侧进行了围挡；<br>4. 雾炮喷淋装置闲置。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |