

附件

## 咸阳市长武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-138	4月19日	咸阳市	长武县	亭口镇	咸阳市亭 口水库枢 纽工程项 目	咸阳市长武 县亭口镇	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该工程项目正在建设，检查发现该建设项目未按规执行“六个百分百”的要求，存在问题：1. 车辆进出口设置了冲洗设施，但项目工程车辆未经冲洗直接驶出大门；2. 项目场地积尘严重，未洒水降尘，车辆行驶带起大量扬尘，严重污染环境。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日