

附件

焦作市马村区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-411	4月18日	焦作市	马村区	/	渣土运输车 (豫M8871M)	焦作市马村区010县道	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现豫M8871M渣土运输车,在焦作市010县道未覆盖渣土行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	5月30日
HN-22-412	4月17日	焦作市	马村区	/	中国建筑第三工程局焦作市东海大道工程	河南省焦作市马村区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:部分土堆和路面覆盖面积未达到85%。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百五十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-413	4月17日	焦作市	马村区	/	中建十六局焦作分公司白鹭湖项目	焦作市马村区解放东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业正在施工，存在问题：场区内运输路线较长，场内车辆行驶到未覆盖地区造成较大扬尘。有水炮等施法作业设施，但施工时未启动。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日
HN-22-414	4月25日	焦作市	马村区	/	焦作市马村区四好农村路市政基础设施建设工地	焦作市马村区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地未作业。存在问题：堆场未苫盖，四周没有围挡，未采取抑尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	5月30日