

附件

开封市顺河回族区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-212	4月18日	开封市	顺河回族区	汴东产业集聚区	开封市正兴塑料制品有限公司	河南省开封市顺河区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，产品为塑料管材，存在问题：热熔工序作业时，配套的VOCs收集处理设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日
HN-22-213	4月22日	开封市	顺河回族区	汴东产业集聚区	开封市金港化工有限公司	河南省开封市市辖区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业5-氰基苯酐生产车间正在清洗反应釜，产生的废气经烟道排放，烟道引风机正在使用，但喷淋泵未运行，VOCs治污设施（喷淋塔）未使用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	5月30日
HN-22-214	4月21日	开封市	顺河回族区	汴东产业集聚区	河南省澳翔家具有限公司	河南省开封市市辖区东顺路	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 该企业生产设备为十四台，三台安装了粉尘收集处理设施，其他设备未安装污染治理设施，任意排放，厂区周围及地面积尘严重；2. 家具涂胶工序，未安装污染治理设施；3. 现场未提供环保相关手续。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-215	4月18日	开封市	顺河回族区	汴东产业集聚区	河南晋开化工投资集团有限责任公司一分公司	河南省开封市市辖区新宋路辅路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业合成氨生产线自4月15日逐步恢复生产调试，50吨的三废混燃炉已启用，日耗煤40吨，存在问题：三废混燃炉气体输灰管道与布袋除尘器连接处有明显跑漏现象，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
HN-22-216	4月25日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	开封市龙亭水泥有限公司	河南省开封市市辖区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.助磨机、矿粉、熟料上料口无收尘装置，易产生粉尘，造成扬尘污染；2.厂区封闭不严，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	5月30日
HN-22-217	4月18日	开封市	顺河回族区	汴东产业集聚区	顺河区喜明汽车钣金维修部	河南省开封市市辖区新曹路	排污口不规范	现场检查时，该企业正在营业，存在问题：喷漆房活性炭漆雾净化器排气筒高度只有5米左右，不足15米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	5月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-22-218	4月25日	开封市	顺河回族区	汴东产业集聚区	开封鑫鼎水泥有限公司	河南省开封市市辖区新曹路	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，存在问题：该企业磨机房、包装车间废气排放口高度不够，未高于周边建筑物，粉尘附着于周边建筑，扬尘污染严重，易产生二次扬尘污染。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	5月30日
HN-22-219	4月21日	开封市	顺河回族区	汴东产业集聚区	开封惠莱生物科技有限公司	河南省开封市市辖区汴京路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业厂区内污水处理站存在刺鼻气味，未对污水处理站产生的废气进行处理，无废气处理设施。	调查核实，依法查处。	5月30日