

附件

新乡市国家新乡经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201908-074	2019-08-23	新乡市	国家新乡经济技术开发区	开发区	河南华丰节能建材有限公司	新乡市经济技术开发区	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,发泡涂板工序及定长切割工序未生产。存在问题:1.在该企业的发泡涂板工序有大量粉尘;2.定长切割工序产生的粉尘应由袋式除尘器处理,但现场粉尘堆积明显,袋式除尘器收集管有1个脱落;3.该企业有活性炭吸附废气处理设施,但无法提供活性炭购买、使用、处理及设施运维记录。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-09-30