

附件

晋中介休市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-061	2019-08-21	晋中市	介休市	洪山镇	介休市金石旺建材有限公司	晋中介休市北大街西侧105号	未安装治污设施	现场检查时, 该公司未生产, 石料破碎设备上料口未安装粉尘收集处理设施。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-062	2019-08-20	晋中市	介休市	连福镇	介休市顺达碳素有限公司	晋中介休市连福镇张良村	未安装治污设施	现场检查时, 该企业混捏-成型车间正在生产, 混捏, 成型工序固定床焦粉吸附只设置了一根排烟管, 未安装集气罩。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-063	2019-08-22	晋中市	介休市	义棠镇	山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司	晋中介休市义棠镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时, 该公司未生产, 大量物料露天堆放, 未采取有效扬尘防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019-09-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-064	2019-08-16	晋中市	介休市	张兰镇	张兰镇石 场坊村南 500米张 腾云石灰 经营场	晋中介休市 张兰镇石 场坊村。	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现该料场物料露天堆放， 未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019-09-30