

附件

晋中市灵石县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201908-065	2019-08-18	晋中市	灵石县	翠峰镇	中国石化销售股份有限公司山西晋中灵石城关加油站	晋中市灵石县城小南关	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站正常运营,该加油站现场有三个汽油储油罐、15把汽油加油枪,已分别安装一级、二级油气回收装置,未按照要求安装三级油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-09-30
SX-201908-066	2019-08-18	晋中市	灵石县	夏门镇	山西煤炭运销集团夏门煤业有限公司加油站	晋中市灵石县夏门镇大运公路旁	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站正常运营,该加油站现场有两把汽油加油枪、两个汽油储油罐,已分别安装一级、二级油气回收装置,未按照要求安装三级油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-09-30