

附件

保定市涞源县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-074	2019-11-13	保定市	涞源县	北石佛乡	涞源县宝泽峰矿业有限责任公司	河北省保定市涞源县北石佛乡牌坊村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该企业有两处成品料堆放场，一处碎石堆放场位于进场到路口，一处粉沙堆放场位于破碎车间后、进料口右下方，两处堆场均大面积未覆盖，尤其是粉沙堆放场现场产生明显扬尘；2. 破碎车间内有一条机制砂生产线，安装有喷淋措施，但是现场未见使用，有两台雾炮机用于降尘处理，也未见使用；3. 破碎车间没有按照环评要求进行全封闭作业，车间有三个门，生产过程中均未关闭，因现场风较大，产生明显扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30