

附件

## 铜川市王益区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-014	2019-11-17	铜川市	王益区	桃园街道	陕西铜川声威特种水泥有限公司	铜川市王益区G65(包茂高速)	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.车辆冲洗平台未启用,车辆进出未冲洗;2.1号磨机上料口未安装粉尘收集装置,熟料露天堆放,粉尘无组织排放;3.未采取洒水措施,场区扬尘严重,经便携式移动设备检测,颗粒物超标。	进一步调查核实,依法整改。	2019-12-30
SAX-201914-015	2019-11-17	铜川市	王益区	黄埔镇	陕西铜川磊鑫商品混凝土有限公司	铜川市王益区黄埔镇G65(包茂高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产,沙石露天堆放,未苫盖,部分场区路面未硬化,沉淀池污水外流。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30