

## 附件

## 德州市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-038	2019-11-15	德州市	经济技 术开发 区	袁桥镇	山东汇恩 特琦科技 发展有限 公司	经济技术 开发区袁 桥镇	工业粉尘无 组织排放	该企业曾用名德州保合新型墙体材料有限公司。现场检查时，企业正在生产，存在问题：墙体材料切割工序大量工业粉尘无组织排放，污染治理设施效果不明显，车间地面上堆积大量粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-039	2019-11-07	德州市	经济技 术开发 区	宋官屯镇	德州华业 复合材料 有限公司	德州市经 济技术开 发区宋官 屯镇	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，企业正在生产，存在问题：车间粉尘无组织排放严重，跑冒滴漏严重，车间异味明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-040	2019-11-16	德州市	经济技 术开发 区	宋官屯镇	德州宝鼎 液压机械 有限公司	德州市经 济技术开 发区宋官 屯镇	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 焊接工序产生的粉尘吸收效果差,废气 无组织排放严重,车间窗户大部分开 启,地面积尘多。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。	2019-12-30
SD-201914-041	2019-11-15	德州市	经济技 术开发 区	宋官屯镇	德州通得 建材有限公司	德州市经 济技术开 发区宋官 屯镇	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 1.原料露天堆放,大部分未完整苫盖, 部分防沙网破损;2.水泥罐车冲洗后的 混合物在厂区内随意堆放,大部分未遮 盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。	2019-12-30