

附件

## 天津市宝坻区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-001	2019-11-15	天津市	宝坻区	大口镇	天津市宝坻区瑞美瑞家家具有限公司	天津市宝坻区	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在运行,车间内东北侧粉尘收集管道破裂,新的管道还未安装完成时正在作业。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-12-30
TJ-201914-002	2019-11-14	天津市	宝坻区	高家镇	高家镇后西苑村污水处理站	天津市宝坻区	焚烧垃圾或树叶	现场检查时,发现宝坻区高家庄镇后西苑村污水处理站西北侧有一处正在焚烧垃圾面积约15平方米。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201914-003	2019-11-15	天津市	宝坻区	大口屯镇	天津市宝坻区百顺森林家具经销处	天津市宝坻区渠庆线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，车间南侧打孔机、刨边机未安装粉尘收集装置，无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30
TJ-201914-004	2019-11-14	天津市	宝坻区	高家庄镇	天津市彤均建材有限公司	天津市宝坻区X560(通唐公路)高家庄镇朝霞小庄村村北	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，上料区罐车吹送系统跑冒滴漏现象严重，周边积尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30