

附件

沧州市献县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-170	2019-11-24	沧州市	献县	临河乡	献县广源塑料厂	河北省沧州市献县临河乡梁庄村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时, 该厂未生产。存在问题: 1. 热熔等工序产生有机废气, 但车间为锌铁棚搭建, 密闭性差; 2. 废气排放口未悬挂标志牌; 3. 废气排气筒有大量黑色焦油物质积聚, 治理效果差; 4. 废气收集管道有断裂。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	2020/2/3
HB-201915-171	2019-11-24	沧州市	献县	临河乡	献县安塑塑料加工厂	河北省沧州市献县临河乡横头村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时, 该单位未生产。存在问题: 1. 热熔等工序产生有机废气, 但车间为锌铁棚搭建, 密闭性差; 2. 废气排放口未悬挂标志牌, 未设立采样平台; 3. 废气排气筒有大量黑色焦油物质积聚, 治理效果差。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-172	2019-12-02	沧州市	献县	/	献县梧桐嘉苑建筑工地	河北省沧州市献县燕京大道与中华大街交叉口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在进行底板混凝土浇筑施工作业,发现有施工车辆从工地西门进出,进出口未配套车辆冲洗设施,车辆带泥上路。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3