

表 1:

整改到位案件明细表

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
1	凯比(北京)制动系统有限公司	北京市	凯比公司产生的部分危险废物被非法倾倒在该村林地中,这些危险废物被举报人留为索赔的证据,至今未能得到妥善处置。	2012年2月,密云县环保局对其罚款18万元,责令其委托有资质单位清理大辛庄村西的林地里危险废弃物。	2012年2月20日,凯比公司缴纳罚款到位。2013年4月8日前,该公司委托金隅红树林公司将林地中的危险废物全部清理完毕。
2	张家口市环亚建材设备有限公司	河北省	<p>储煤现场未达到《宣化区煤炭市场环境综合整治实施方案》的要求,粉尘污染严重。</p> <p>煤场装卸时产生噪声污染。</p>	<p>2012年2月,张家口市环境保护局宣化区分局责令其限期15日内完成防风抑尘网的建设并通过环保验收。完善防尘喷淋设施,在风力超过4级时配合防尘喷淋设施实施装卸作业。</p> <p>2012年3月,张家口市环境保护局宣化区分局责令立即停止煤台的生产作业,对储煤现场采取有效防尘措施,不得产生煤粉尘污染;严格按照《宣化区煤炭市场环境综合整治实施方案》的有关规定,完善防尘喷淋设施,完善防风抑尘网的建设。</p> <p>2012年4月,张家口市宣化区人民政府责令其停产治理。</p> <p>2012年3月,张家口市环境保护局宣化区分局责令其立即停止煤台的生产作业,对煤场进行搬迁,必须按照环保部门的要求对新址尽快进行环境影响评价并通过审批,在最短时间内实现煤场的搬迁。</p> <p>2012年4月,张家口市宣化区人民政府责令其停产治理。</p>	该转运站已停产,修复了损坏苫布,并购置了洒水车,目前所有存煤已清理完毕。拟在侯家庙乡泥河子村西新建一座综合物流发运站,完成煤场搬迁,目前已完成征地手续。
3	廊坊文辉蓄电池有限公司	河北省	企业先后对铅烟、铅尘设备进行了更新,并对污水处理设施、雨污分流系统及危废贮存场等进行了技术改造,未办理“三同时”验收手续。	2012年1月,河北省环境保护厅对其罚款10万元。	已缴纳罚款;2012年4月6日对现有极板车间增设收尘设施及屋顶改造,于2012年6月1全部完成。存在变化的建设项目已编制环境影响登记表,于2013年5月获文安县环境保护局批复并已验收。廊坊市环保局已发放排污许可证。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
4	山西柳林联盛煤矸石综合利用电厂	山西省	该公司煤矸石综合利用电厂项目一期工程（1×300MW）在环评文件未经审核同意的情况下，擅自变更建设内容。	2012年9月，吕梁市环保局责令其停止建设。	由于一期项目（1×300MW）部分建设内容发生变更，2013年4月19日环保部对其变更环评予以批复。2013年7月12日经山西省环保厅批准试生产。2014年2月由中国环境监测总站开展验收监测，目前正在组织验收过程中。
			该项目二期工程（1×300MW）在未报批环评文件的情况下，擅自开工建设。	2011年7月，环保部责令停止建设并限期补办相关手续；吕梁市环保局于2012年9月对其处罚20万元。	二期工程已停建，目前正在补办环评手续。该公司按期缴纳了罚款。
5	内蒙古霍煤鸿俊铝电有限责任公司自备电厂	内蒙古自治区	7、8#机组为未批先建	已补办手续。	2014年2月，国家环保部批复同意该公司7、8号机组工程通过环境保护竣工验收。
6	沈阳松下蓄电池有限公司	辽宁省	装配C生产线增产项目未履行验收手续。	企业已停产，拟搬迁。	装配C生产线已停止生产。
			因卫生防护距离不足，2011年环保专项行动中，被市环保局下达停产治理。实际该厂仅在2011年6月至9月初停产，之后擅自恢复生产。		于2014年3月13日停产，将通过搬迁至铅酸蓄电池产业园彻底解决卫生防护距离不足问题。搬迁工作拟定于2014年4月中旬开展，搬迁项目环评于2013年12月通过了辽宁省环保厅批复。
7	辽宁明和产业有限公司	辽宁省	新建生产线无环评手续。	企业已查封，拟搬迁。	处于停产搬迁状态，目前正在办理搬迁相关事宜；新建生产线已查封。
			因卫生防护距离不足，2011年专项行动中被沈阳市环保局责令停产。该企业未经整改验收合格，擅自恢复生产。		
8	辽阳市上王家挂锌电镀厂	辽宁省	该公司生产项目未办理环评审批手续。	太子河区政府于2014年1月29日依据辽阳市环境保护局给太子河区政府《关于对电镀企业关闭或停产的建议函》，做出了《关于对两家电镀企业实施停产关闭的决定》（辽太政发〔2014〕16号）。要求企业实施停产，2014年12月底前关闭。	目前该企业已停产。
			含铬污泥随意堆存。		该企业已于2013年初进行网上申报，经环保部门审批后与沈阳振兴固体废物处理有限公司签订合同，目前已将剩余含铬污泥全部交由沈阳振兴固体废物处理有限公司进行处置。
9	灯塔市权利皮毛硝染厂	辽宁省	该公司生产项目无环保审批手续。	2012年取缔关闭。	已于2012年11月12日关停取缔，厂内设备已全部拆除。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
10	辽阳奥澎皮毛硝染厂	辽宁省	未履行环保验收手续长期违法生产。	2012年8月灯塔市环保局罚款5万元，责令其停止生产。	已于2012年11月12日全部关停取缔，厂内设备已全部拆除，罚款已缴纳。
11	辽阳市太子河区电镀厂	辽宁省	该公司生产项目无环评手续。	太子河区政府于2014年1月29日依据辽阳市环境保护局给太子河区政府《关于对电镀企业关闭或停产的建议函》，做出了《关于对两家电镀企业实施停产关闭的决定》（辽太政发〔2014〕16号）。要求企业实施停产，2014年12月底前关闭。	目前该企业已停产，设备已拆除。
12	葫芦岛市连山区上边选矿厂	辽宁省	1999年编制环评报告表，至今未验收。	2013年3月，葫芦岛市连山区环保局对该公司罚款5万元，责令其停止生产。	已缴纳罚款，于2013年补办环保手续并通过环保部门验收。
			曾经进行钼的选矿，无任何环保手续。	已补办手续。	已补办环保手续。
13	葫芦岛市连山区晟鑫矿冶有限公司	辽宁省	未履行环保验收手续长期违法生产。	2013年3月，葫芦岛市连山区环保局对该公司罚款5万元，责令其改正违法行为。	已缴纳罚款；10万吨年铅锌选矿厂建设项目已完成验收现场检查，正在进行验收公示。
14	辽宁连山铝业（集团）有限公司	辽宁省	所属的7家采矿场和1家选矿厂中，1家采矿场和选矿厂无环评审批手续。	企业已停产。	2013年11月环保部东北督查中心检查后一直处于停产状态，至今未生产。
			所属的6家采矿场未履行环保验收手续。	2013年3月，葫芦岛市连山区环保局对该公司罚款5万元，责令其改正违法行为。	已缴纳罚款；目前正在开展验收监测。
15	辉南县污水处理厂	吉林省	出水COD、氨氮在线监测装置损坏。	环境问题已及时整改到位。	出水COD、氨氮在线监测装置已修好。
			没有污泥浓度监测装置；反应池溶解氧在线损坏；进水浓度偏低（COD60-100mg/l）管网收集存在问题。	属于环境管理问题，已整改。	已安装污泥浓度监测装置；反应池溶解氧在线仪表已修好；管网已进行改造。
16	桦甸市城市污水处理有限公司	吉林省	经监测，二沉池出水口污水氨氮超标0.9倍。	环境问题已及时整改到位。	根据吉林市监测站监测结果，目前，该厂出水符合排放标准。
17	长春市西郊污水处理厂	吉林省	氨氮在线监测仪器数据失真，没有进行有效性审核。	已整改到位。	氨氮自动监控设施2013年全年数据稳定，比对监测合格，已通过有效性审核。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
			中控系统尚未改造。	属于环境管理问题，已整改。	国家“十二五”重点流域水污染防治规划中要求该厂于2015年底前完成提标改造，计划改造时重新建设中控系统，故尚未对中控系统进行改造。
18	黑龙江省盛龙酒精有限公司	黑龙江省	氨氮在线监控设施损坏，不能正常使用。	发生故障后，企业在第一时间向当地环保部门进行了报告，并立即对在线设备进行了维修和联网。	企业已经重新建设了在线监控室，对设备进行了维修，并与市监控中心联网。
19	哈尔滨市太平、文昌污水处理厂	黑龙江省	原厂区内暂存的50万吨污泥未按环评要求原地固化处理，未按环评要求变更固化工艺。	企业在问题发生后整改迅速、态度积极，因此未对该企业进行查处。	企业院内50万吨污泥已经按照环评要求进行了固化处理，原堆存坑已经填平并进行了利用，哈尔滨市污水处理厂污泥处置工程目前土建部分已基本完成。
			中控和在线监测系统尚未安装调试完成。	属于环境管理问题，已整改。	在线监测设备和污水处理厂中控系统已经改造完成，目前处于调试阶段。
20	镇江市联港化学科技有限公司	江苏省	苯酐废水（危险废物）转移到丹阳利春化工有限公司（无许可证）内提取加工低档富马酸，累计偷运苯酐废水约120吨，提取加工富马酸约8吨。	2012年8月，镇江市环保局对其未经环保批准擅自将生产过程中产生的含富马酸废液转移至丹阳利春化工有限公司进行非法处置的环境违法行为进行了行政处罚，责令停止违法行为，罚款20万元。镇江新区公安部门对该公司环境违法涉案人员进行了查处。	该公司已关闭，停止违法行为，执行到位。
				2012年8月，江苏省环保厅依法吊销该公司《危险废物经营许可证》。	已吊销许可证，执行到位。
21	徐州伟天化工有限公司	江苏省	通过排口取样监测，徐州伟天化工有限公司清下水排口氨氮27.9mg/L，超《污水排放综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准0.86倍。	徐州市环保局责令其全面排查，消除环境隐患，避免类似问题再次发生。	该公司存在环境问题已整改到位，二期80万吨捣固焦及8万吨甲醇项目于2013年6月6日通过徐州市环保局试生产核准。
22	南通垃圾填埋场	江苏省	未能提供垃圾渗滤液处理改建工程的环保审批手续。	已整改到位。	2012年11月，该填埋场垃圾渗滤液处理改建工程通过环评审批。2013年6月建成并投入试运行。相关环境问题已整改到位。
			填埋场5区西南角有垃圾渗滤液外溢形成废水塘，西侧雨水管道有渗滤液外排。		已整改，现该填埋场垃圾渗滤液日设计处理能力为200吨，出水水质达标。
			部分填埋区覆土尚不完全。		属于环境管理问题，已整改。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
			未建设标准化排口，在线探头采用软管采样。	2014年3月12日，如皋市环保局对其下达环境违法行为限期改正通知书（皋环监限改（2014）4号），责令其立即改正环境违法行为。	该公司已设立废水排污口标志牌，完成排污口规范化整治，将自动监控设施的取样软管改为固定硬管。通报的环境问题已整改到位。
23	南通其昌镍矿精选有限公司	江苏省	生产设备及配套污染防治设施运行不正常，废气污染较严重。 原辅材料堆场防护措施不足，扬尘污染严重。 固体废弃物处置不及时，暂存场所未采取必要的防护措施。	已整改到位。	2012年6月，该项目取得如皋市环保局试生产核准，2013年1月通过如皋市环保局环保竣工验收。相关问题已整改到位。
24	扬州联博药业有限公司	江苏省	危险废物露天堆放、部分危险废物去向不明等。	2012年，扬州市政府对该企业进行挂牌督办。2013年12月，扬州市邗江区环保局下达《关于医药制造企业有关环境问题整改工作的通知》，责令其对环保部华东督查中心通报问题进行整改。	目前，该公司已制定整改方案并积极落实整改措施，投资20万元建成投运一座300立方米固废暂存库，落实危废与一般固废分类存放要求；针对废水处理污泥和废气处理活性炭，该公司与安徽滁州市超越新兴废弃物处置有限公司签订了《工业危险废弃物处置补充合同》，目前正在办理危废转移审批手续。有关环境问题已基本整改到位。
25	徐州东兴能源有限公司	江苏省	该公司部分污染治理设施未按环评要求落实，卫生防护距离内居民未搬迁完毕。建设项目至今未获得环保部门试生产批准，未通过环保验收。 通过排口取样监测，徐州东兴能源有限公司雨水排口氨氮15.3mg/L，超过《污水排放综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准0.02倍。 后督察中发现，二期焦炉未批先建，目前焦炉主体已经基本建成。	2012年12月17日，徐州市环保局责令东兴能源一期年产100万吨捣固焦项目停止生产，并处罚款10万元。 2013年4月和2014年3月，徐州市贾汪区环保局先后两次对其二期焦炉未批先建的环境违法行为进行立案处罚。同时，贾汪区政府及区环保局下发《关于责令徐州东兴能源有限公司二	一期焦炉未停产，处于保温限产状态，因存在卫生防护距离等问题未取得环保部门试生产核准。1000米卫生防护距离内实际只有马安村居民262户，但因部分村民意见大，故采取马安村整体搬迁。计划搬迁453户，截至2014年3月中旬已有420户签订搬迁合同，其中362户完成搬迁，目前当地政府正组织对已搬迁居民的房屋进行拆除，剩余居民搬迁工作将在近期完成。 罚款已缴纳，雨水排口达标。 已停止建设，未建成。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
				期技改项目停止建设的通知》和《关于责令徐州东兴能源有限公司二期项目停止建设的通知》。	
26	嘉兴永明石化有限公司	浙江省	永明公司二期6万吨/年环氧乙烷项目超期试生产。	2012年12月,浙江省环保厅责令其停止生产,直至验收合格,罚款9万元。	该项目已于2013年3月通过验收,已执行到位。
27	浙江省诸暨市石壁水库	浙江省	石壁水库管理房未批先建、擅自投入使用。	2013年11月,浙江省责令其限期补办环保审批手续。	已通过审批,并于2013年5月完成验收。
28	浙江温岭飞利浦电子有限公司	浙江省	该企业在厂区东侧扩建了一间厂房(占地7000m ²),从事电瓶车组装作业,检查时正在生产,该项目未经环保审批。	2013年11月,温岭市环保局责令其年产70万套铅酸蓄电池极板生产线异地技改项目停产整治。	该企业于2012年10月自行停产,目前原有场地已易主。
			卫生防护距离500米内有敏感点。	2013年11月,温岭市环保局责令其完善雨污分流系统,对化成车间的雨水必须纳入初期雨水收集池处理。	
				2013年11月,温岭市环保局责令其年产70万套铅酸蓄电池极板生产线异地技改项目停产整治。	
29	常山县鸿运化学有限公司	浙江省	清污分流不彻底,2012年6月因清下水污染物超标排放被常山县环保局查处。2012年对该公司外排废水的7次监督性监测中,有两次分别存在COD、苯胺类超标问题。	2012年8月,常山县环保局对该公司罚款人民币一万元整。	已缴纳罚款到位。
				2012年7月,常山县环保局责令:1、做好清污分流工作,确保地面污水全部进入污水处理站处理;2、加强3,4-二氯苯胺生产线试生产现场管理,减少跑冒滴漏,降低污染物的排放量;3、采取有效措施确保污染处理设施正常运行,废水稳定达标排放。	该企业已全部停产(永久性关停),现场已无废水溢流现象。
			康洁新项目和氟氯烟酸酯项目试生产超过一年,仍未通过环保竣工验收。	2013年6月,常山县环保局责令企业自主关停。	康洁新项目和氟氯烟酸酯项目已关停。
			生产氟氯烟酸酯、3,4-二氯苯胺等产生的精馏残液属于危险废物,但该公司擅自进行处置,去向不明。	2012年5月,常山县环保局责令其进一步完善危险废物的收集和储存,并及时送衢州市固废处置中心处置,按照要求对各类台帐进行整理和完善。	精馏残液现贮存在危废仓库,并已按要求设立危废标识,做好三防措施。该企业已与衢州市清泰环境工程有限公司(具备危废处理资质)签订了工业废物委托处置合同,产生的工业固废全部委托处置。
			常山县化工园区旁的排洪渠中,	2012年7月,常山县环保局责令其做好清污分	经查,排洪沟中黄色废水为园区地下污水,现已

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
			有污水通过一个未彻底封堵的排污口流入(COD 浓度 732mg/L, 氨氮浓度 75.8mg/L), 属超标偷排。	流工作, 确保地面污水全部进入污水处理站处理。	组织人员将该沟中废水截流, 在园区内新建 4 个污水收集池用来收集园区地下污水, 再通过水泵输送至污水处理厂。同时, 已督促园区内化工企业进行全面整治, 目前已无渗水排入常山港。
30	福建众和股份有限公司	福建省	污水管道因车辆碾压破裂, 部分废水渗漏排入外环境。	属于环境管理问题, 已整改。	破损管道已完成修复, 未再发生泄漏。
31	福建汇天生物药业有限公司	福建省	部分产品生产线无环评手续。	2013 年 7 月, 三明市环保局责令其限期补办环评后评估审批手续。	该公司创建于 1969 年, 由于历史原因, 部分生产线未办理环评审批手续。根据福建省环保厅要求, 该公司进行了项目环境影响后评价, 并报相关部门备案。
			后督察时发现, 雨污不分、气浮池设置超越管道。	三明市环保局责成企业整改, 并现场督办。	企业车间内所有污水通过管道收集入污水调节池, 冷却水与生产用水分离, 清污分流工作全部完成, 气浮池超越管道已采用钢板封闭。
32	江西新余泰康制药有限公司	江西省	该公司污水处理设施仅有 2 个沉淀池, 设施简易。	2012 年 8 月, 新余市高新区环保局责令其雨污分流、新建污水处理设施。	该公司已新建污水处理设施并正常运行, 做到了雨污分流。
			后督察中发现, 该公司擅自将原有的一台 2t/h 燃煤锅炉改为 6t/h 锅炉。	当地环保部门责令其停止使用燃煤锅炉并限期报批环评手续。	已停止使用该燃煤锅炉, 环评手续正在办理过程中。
33	江西新余高新区污水处理厂	江西省	污水管网不配套, 目前只有部分园区企业纳入管网。管网雨污未分流; 废水采样监测 COD 为 174mg/L, 超标 0.74 倍。	2012 年 11 月, 江西省新余市高新区环保局责令其限期改正, 达标排放。	检查时该厂正常生产, 采样监测废水达标。
34	江西金德铝业股份有限公司	江西省	含砷危险废物转移无转运联单。	2012 年 5 月, 江西省环保厅责令其将硫化砷渣提供给有资质单位处置。	该公司已整改到位, 并严格执行了危险废物转移联单制度, 同时委托有危险废物经营许可证、有相应资质的单位处置危险废物。
			后督察中发现, 制酸废气在线仪器运行不正常。	已整改到位。	仪器运行正常, 并于 2014 年 2 月通过上饶市环保局对公司硫酸外排烟气在线监测系统验收。
35	江西乐平工业园区凯发新泉污水处理(乐平)有限公司	江西省	该公司 2010 年 10 月起投运后, 长期运行不正常。检查时, 该厂已停运 2 个月, 工业污水直接从厂前超越管排放, COD 浓度 442mg/L, 氨氮浓度 195.3mg/L, 分别超《污水综合排放标准》一级	2013 年 3 月, 江西省环保厅对其罚款 50 万元, 责令加强水污染物治理, 确保废水达标排放。	该公司已履行处罚要求, 各污水处理单元、在线和自控系统都能稳定运行, 运行效果良好, 出水基本能稳定达标排放。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
			标准 3.42 倍、12.02 倍。		
36	枣庄胜达精密铸造公司	山东省	该公司高炉和球团设施未取得环保审批手续。	山东省环保厅于 2014 年 1 月 28 日约谈了枣庄市、县（区）两级环保部门和区、镇人民政府，要求加快该公司环境违法问题的整改进度。同时对该案件实施挂牌督办。台儿庄人民政府印发《关于对枣庄市胜达精密铸造有限公司环境违法问题处理的意见》，要求由区供电部门采取断电措施，确保停产到位；责令该公司加大技改，完善补办相关手续；台儿庄区环保部门严格执法，加强监管。	2014 年 3 月 13 日，现场检查时，台儿庄区供电部门已对该公司炼铁高炉和烧结机生产线实施了断电，并对供电设备进行铅封加贴封条，该生产线已全部停产，部分烧结机已自行拆除。
			该项目整体至今未获得环保验收。		
37	单县集龙燃油添加剂有限公司	山东省	2010 年 7 月，山东省环保厅要求该公司在一年内完成强制性清洁生产审核工作。该公司于 2010 年 10 月与山东省鲁华环保所签定清洁生产审核合同，由于企业处于半停产状态，至今尚未完成清洁生产审核工作。	已整改到位。	该公司委托山东鲁华环境保护所编制了《清洁生产审核报告》，2014 年 3 月 14 日，菏泽市环保局对该公司开展了清洁生产审核验收工作，同意该公司《清洁生产审核报告》通过验收。
38	南阳市污水处理厂	河南省	管网接纳污水能力不足，现场检查发现城市污水管网不配套，导致部分生产生活废水溢流进梅溪河汇入白河。	属于环境管理问题，已整改。	针对南阳市管网接纳污水能力不足的情况，南阳市已采取两套截污管网同时运行的方法，增加污水收集能力，并提升南阳市污水净化中心处理水量，该厂现为满负荷运行，处理能力已基本满足城市污水收水量。同时，督促白河北岸污水处理厂加快建设，目前该厂环评已通过南阳市环保局审批，因建设用地需调整，目前正在进行调整后的影响评估报告。
39	湖北蕲春县株林镇三角山矿山	湖北省	株林镇三角山矿山石材开采及加工企业没有环评手续，未履行环保“三同时”手续。	蕲春县人民政府对三角山石材开采及加工企业予以关闭。蕲春县环保局对蕲春县闽鑫石材厂、华盛石材厂 2 家企业生产废水未经处理直排等环境违法行为分别罚款 5 万元。	蕲春县株林镇三角山地区 5 家石材矿山已经全部关闭，当地政府已实施关闭并切断供电线路，三角山矿山地区石材加工企业已全部关闭。闽鑫石材厂已缴纳罚款到位。华盛石材厂因已关闭，无法联系法定代表人，账户仅存 2 万元，通过法院强制执行，已执行到位。
40	湖南子廷有色金属有限	湖南省	危险废物超期贮存且场所不规范。	2012 年 11 月，衡东县环保局责令：1、完善防流失、防渗漏、防扬散措施，规范危废贮存场所；	该企业 2010 年-2012 共产生 34.51t 危险废物（铜镉渣）已转移出厂，转移手续齐全。并建有专门

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
	公司			2、立即对氨浸渣、铜镉渣分类储存，并设置识别标志； 3、限令公司于2013年2月底以前，将危废转移至有经营许可证的单位处理处置，并执行转移联单。	的危险废物贮存场所。
41	水口山有色金属有限责任公司二厂	湖南省	危险废物超期暂存，台账不规范。	2013年6月，衡阳市环境保护局责令：1.立即停产整治；2.确保环境安全，稳定达标排放情况下再行组织生产。	企业自2013年6月开始停产，超期贮存的危险废物已向石鼓区环保局申请延期贮存并获批复，部分危险废物已按要求转出。
42	株洲昌泰有色金属有限公司	湖南省	2008年投产至今尚未通过竣工环保验收。	2012年12月，攸县重金属污染综合防治工作领导小组责令其于2012年12月前自行组织拆除生产设备。	现场检查确认该企业已完成生产设备的拆除工作。
43	华升化工有限责任公司	湖南省	未落实环评批复中关于“对卫生防护距离内的居民必须进行妥善安置”的要求。	2012年9月，攸县环境保护局责令其于2012年9月7日停止生产，启动企业搬迁工作。	现场检查确认该企业已停产并拆除了全部生产设备，拟搬迁至工业园区内。
44	常宁市开泰化工有限责任公司	湖南省	部分危险废物露天堆存。	企业已停产，拟关闭。	已停产，危险废物已转移至专门贮存场所。
			雨水沟排放废水砷超标39.0倍、镉超标14.7倍。		企业因市场原因停产已达两年，衡阳市环保局已将其列入2014年淘汰企业目录。
45	湘南皮革有限公司	湖南省	“三同时”落实不到位，开始试生产。	2011年7月，茶陵县环境保护局责令：1.立即停止生产；2.完善污水处理设施和雨污分流系统，现有生产废水未经有效处置不得外排；3.固体废物必须严格按照环保要求妥善存储或处置；4.不得擅自恢复生产，整改工作完成后，经环保部门验收合格后方可恢复生产。鉴于湘南皮革有限公司整治进度滞后，2013年茶陵县环保局已下达《关于责令茶陵县湘南皮革有限公司加快整改工作进度的通知》，对其整改工作进行督促。	2014年3月12日现场检查中，湘南皮革有限公司仍处于停产整改中，没有恢复生产；污水处理站升级改造已完成主体建设，处于细菌培养阶段；厂区雨污分流建设尚不完善；含重金属危废暂存场所已建设完成，污泥干化池和危废暂存场所均建有防雨水设施。鉴于该公司整改仍未完全到位，株洲市环保局暂未对其建设项目进行“三同时”验收。
46	湖南创大冶金集团	湖南省	项目未验收，超期试生产。	2013年6月，衡东县环境保护局责令：1、立即停止试生产；2、申请“三同时”验收。	企业已严格按照整治要求停止试生产。手续正在报批中。
			污水处理设施一直未运行。	2013年6月，衡东县环境保护局责令：1、完善雨污分流；2、废水循环使用；3、封堵溢流通道；4、对上塘采取防渗漏措施。	1.对厂区开展雨污分流改造；2.生产区域雨水经收集后与厂区废水一起进入上塘，供生产循环使用；3、原流经生产车间的废水渠已经封堵，泵回上塘，厂外排水沟已填平；4、上塘及堆浸区均已采取防渗措施。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
47	金秀县五金加工厂	广西	该公司生产项目未通过“三同时”验收。	2011年11月,金秀瑶族自治县人民政府责令其立即停止生产。	该厂已关闭。
48	金秀县六定矿业公司	广西	该公司生产项目无环保手续。	2011年11月,金秀瑶族自治县人民政府责令其立即停止生产。	该公司已经彻底关闭。
49	金秀县三和选矿厂	广西	该公司生产项目无环保手续。	2011年11月,金秀瑶族自治县人民政府责令其立即停止生产。	该公司已经彻底关闭。
50	金秀县长乐铜矿采选厂	广西	该公司生产项目未办理环保手续。	2011年11月,金秀瑶族自治县人民政府责令其立即停止生产。	该公司已彻底关闭。
51	广西环江茂晨矿冶有限责任公司	广西	1996年环评批复电解0.5万吨电解锌,现在企业仅作锌焙烧和制酸;设计产能3.8万吨锌砂和7万吨硫酸,产能扩大未办理环保手续。	2012年6月,环江毛南族自治县环境保护局责令其停止生产。	已按要求停止生产。
				2012年6月,环江毛南族自治县环境保护局责令其补充环境影响评价报告书。	已委托河池市环科所完成环评报告,并取得项目符合国家产业政策证明的批复,符合申请环评报告评审的条件,待环保部门组织评审。
52	广西华银铝业有限公司	广西	2008年5月批准试生产,2008年9月申请延期验收,至今尚未验收。	2012年8月,环境保护部对其罚款十万元。	已缴纳了罚款。
				2012年8月,环境保护部责令其年产160万吨氧化铝一期工程停止生产。	2012年10月,年产160万吨氧化铝一期工程停止生产。2014年2月25-26日,环境保护部组织自治区环保厅、百色市环保局等单位 and 专家,对160万吨氧化铝一期工程竣工环保验收进行现场验收,验收会已基本同意该项目通过竣工环保验收,待环境保护部批复。
53	环江金泰矿业有限责任公司金泰都川冶炼厂	广西	扩建为2万吨/年硫酸生产线未办理环评和验收手续。	2012年6月,环江县环保局责令其立即停止生产,补充环境影响评价报告书。	已停止生产,尚未补办相关手续。
54	海南省海口市秀英华超达牛皮加工厂	海南省	该厂从建设、投产至今未办理环评、验收手续,也未履行海口市环保局2004年下达的责令停止生产的决定。	2012年12月,海口市环境保护局责令其停止生产。	该企业实际已于2012年关闭。
				2012年12月,海口市环境保护局对其罚款3万元。	因企业强制关闭,老板失踪,罚款未缴纳,海口环境保护局已提请法院强制执行,但因无执行对象,罚款无法追缴到位。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
			含铬废水和综合废水混合处理；生产区地面未全部硬化处理，部分生产废水可流入雨水管外排。	2012年12月，海口市秀英区政府组织公安、环保、城管等职能部门联合执法，该厂已依法拆除。	企业主要皮革生产设施已经拆除。
			将含铬污泥作为生活垃圾外运处理，无专用危废贮存场所，铬粉包装袋、皮草边角料等含铬危废在厂内随意堆放，部分边角料堆放在厂房外的草丛中。	2012年12月，海口市环境保护局责令其该厂停止生产后，将剩余铬粉、废料及工业盐等退回购买厂家。	含铬废物已处理完毕，厂区内未见含铬废物。
55	成兰铁路有限责任公司	四川省	新建铁路成都至兰州线成都至川主寺（黄胜关段）工程报批的变更环评文件未经批准，擅自开工建设。	2012年12月，四川省环保厅责令其停止建设。	四川省环保厅分别于2013年2月和4月后督察发现，CLZQ-2标段和CLZQ-06标段的所有先期工程均已按照要求停止建设并进行了整改。环境保护部已于2013年9月17日以环审[2013]222号对成兰铁路成都至川主寺（黄胜关）段工程设计变更环境影响报告书进行了批复。
				2012年12月，四川省环保厅对其罚款20万元。	成兰铁路公司已于2012年12月26日缴纳了罚款20万元。
56	赫章滇黔诚信冶炼有限公司	贵州省	52000吨/年火法炼铅生产线环评提出的部分污染防治措施落实不到位，至今未进行环保验收。	2012年7月，贵州省环保厅、监察厅对其挂牌督办，责令其完善环保设施；补办环保手续。	该公司对鼓风机除尘脱硫工艺进行了改进，自行设计并新建水膜除尘脱硫设施，采用旋风+布袋+水膜工艺处理鼓风机烟气；除尘灰返回配料工序，脱硫渣暂存后外运；完善了厂区雨污分流设施，新建80立方米应急水池和水淬渣临时堆场雨棚。2013年7月，该公司52000吨/年火法炼铅项目通过了毕节市环保局组织的环保验收（毕环验[2013]6号）；2013年9月，贵州省环保厅对其摘牌。该公司自2013年年底以来一直处于停产状态。
57	赫章县华丰锌业有限公司	贵州省	浸出渣、铜镉废渣等危险废物交由无资质单位处置，未执行危险废物转移联单制度。	2013年7月，贵州省环保厅、监察厅对其挂牌督办，责令其依法管理危险废物，立即组织实施整改，限期完成。	修建原料堆放大棚、三个危险废物堆放库和事故调节池，对含铅、铜镉浸出渣堆放场采取了“三防”措施，并设置了危险废物标识，增设雨污分流系统，新建生产废水和生活污水处理设施，对生产区和生活区修建了隔离带。于2014年3月提出摘牌验收申请，已基本完成督办任务，待贵州省环保厅现场验收。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
				2013年8月, 毕节市环保局对其未执行危险废物转移联单制度、熔锌锅未配套除尘脱硫设施、锅炉除尘脱硫设施无运行台账的环境违法行为罚款9万元。	1、已按要求执行危险废物转移联单制度; 2、对锅炉脱硫除尘设施进行了维修改造, 并加强运行管理, 健全了运行管理台账; 3、更换熔锌土锅炉, 并使用无烟煤, 配套建设熔锌锅炉脱硫和水膜除尘设施; 4、罚款已缴纳。
58	陕西延长石油榆林煤化有限公司	陕西省	一期年产20万吨甲醇、20万吨醋酸项目工艺废气硫磺回收装置未投入使用。	2012年12月, 陕西省环保执法局罚款30万元。	罚款已缴纳。
			一期年产20万吨甲醇、20万吨醋酸项目试生产期间不达标的废水通过厂外沙漠深坑排放。	2012年12月, 陕西省环保执法局责令其立即正常运行工艺废气脱硫系统。	目前企业停产检修。工艺硫磺回收装置和烟气脱硫设施已投入使用。
				2012年12月, 陕西省环保执法局责令企业立即停止将高盐废水排入沙坑, 并恢复破坏的自然环境。	企业已停产, 现已取缔沙漠深坑, 墙外垃圾已清理并恢复地貌。
59	陕西大西沟矿业有限公司	陕西省	一期2座焙烧回转窑未安装烟气在线监控设施。	2013年1月, 陕西省商洛市环保局责令其限期安装在线监测设施。	一期焙烧回转窑烟气在线监测系统已安装到位。
				2013年1月, 陕西省商洛市环保局对其处罚15万元。	已缴纳罚款。
60	陕西华泰矿业发展有限责任公司	陕西省	破碎工段无除尘措施, 粉尘无组织排放严重。	2013年12月, 因尾矿库无安全生产许可证, 不具备生产条件, 生产条件差, 商洛市环保局责令关闭生产线。	选矿生产线已被柞水县政府于2013年9月下文关闭, 主要生产设备(破碎、球磨)已拆除。
			技改项目自2005年环评批复后, 至今未验收, 长期违法生产。	2013年12月, 商洛市环保局责令其限期整改存在的环境污染问题。	铁粉已采取覆盖措施, 堆放场淋溶水管道已封堵。
			铁矿粉的淋溶水通过管道排入东坪河。	2013年1月, 商洛市环保局责令其限期整改。	粗破工段和球磨机已拆除, 选矿生产线(即技改项目)已关闭。
			企业距居民住宅直线距离约100米。	2013年1月, 与其它违法行为合并, 商洛市环保局对其处罚18万元。	已缴纳罚款。
				2013年1月, 陕西省商洛市环保局责令其关闭生产线。	粗破工段和球磨机已拆除, 选矿生产线(即技改项目)已关闭。
61	陕西群力电工有限责任公司	陕西省	未按照环评审批中要求对表面处理和电镀废水处理工艺进行优化; 现场采样送宝鸡市监测站监测, 车间排口总镍浓度为2.09mg/L, 超标1.09倍。	2012年6月, 陕西省宝鸡市环境保护局责令: 1、立即改正上述违法行为; 2、罚款34830元。	企业已缴纳罚款, 违法问题涉及的镀镍生产设备已全部拆除。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
62	汉阴浩鑫生物化工有限公司	陕西省	设计产能 100t / a 属于皂素行业淘汰落后产能。	2013 年 11 月, 陕西省汉阴县环保局责令其立即停止生产。	已于 2012 年 7 月停产。
				2013 年 11 月, 汉阴县环保局提请县人民政府依法对该企业进行关闭。	100t/a 皂素生产线已于 2013 年 12 月 30 日前拆除到位, 原厂地将用于房产开发。
63	汉中锌业铜矿有限责任公司金属锌分厂	陕西省	2010 年底试运行, 2011 年补办环评手续, 至今尚未取得环评批复, 无“三同时”验收手续。	2013 年 11 月, 陕西省汉中市环境监察支队责令: 1. 责令其尽快完善环评审批手续。2. 按程序申请竣工验收。	该公司于 2010 年 10 月委托市规划局补做环评报告, 2012 年 9 月编制完成, 2013 年 3 月 19 日通过汉中市环保局审批, 2014 年 3 月 13 日通过汉中市环保局组织的现场竣工验收。
64	陕西共建中兴矿业开发有限公司	陕西省	环评批复 300 吨 / 日处理能力, 实际建成 500 吨 / 日处理能力。	2013 年 1 月, 商洛市环保局责令其超过环评批复扩建的设备停止运行, 未取得环评和试生产批复前不得生产。	目前超环评批复建设的处理能力已停产。当地环保部门要求企业限期补办环评手续或拆除超生产能力部分设备, 落实整改要求。
				2013 年 12 月, 陕西省环保厅责令其限期整改。	破碎、干燥工序除尘器已安装。
			选矿粗破碎、干燥工序未安装除尘器。	2013 年 12 月, 陕西省环保厅对其违法行为合并处罚 10 万元。	已缴纳罚款。
			厂界外水渠有生产废水排放迹象。	2013 年 1 月, 陕西省商洛市环保局责令其限期整改。	水渠排污口已封堵。
			日选 300 吨磁铁矿技改项目自 2004 年断续生产至今未验收。	2013 年 12 月, 陕西省环保厅责令其限期整改。	2014 年 2 月 19 日柞水县环保局已对企业日选 300 吨磁铁矿技改项目进行了竣工环境保护验收 (柞环发[2014]09 号)。
				2013 年 12 月, 陕西省环保厅对其违法行为合并处罚 10 万元。	已缴纳罚款。
65	陕西新元洁能有限公司	陕西省	2*300MW 项目未批先建。	2012 年 6 月, 榆林市环境保护局责令: 1、罚款贰拾万元整 2、立即停止建设。	企业已将 20 万元罚款缴纳到位, 于 2013 年 7 月停止建设, 环评报告书已编制完成, 正在办理环境影响评价审批手续。
66	旬阳县五联宏宝矿业有限公司	陕西省	该公司于 2007 年 1 月 1 日开始试生产至 2010 年 5 月 29 日, 未进行环保“三同时”验收。	2013 年 12 月, 陕西省安康市旬阳县环境保护局责令: 1、不得擅自扩大规模; 2、整改工作完成后, 未经环保竣工验收不得擅自投入生产。	该企业自 2010 年 7 月至今一直处于停产状态, 当地环保部门要求未进行环保“三同时”验收前不得生产。
67	陕西清水川发电公司府谷清水川一体化项目电厂	陕西省	二期工程 (2*1000MW) 未批先建。	2012 年 6 月, 榆林市环境保护局责令: 1、处罚款贰拾万元整 2、立即停止建设。	已缴纳罚款, 该项目已停止建设, 2014 年 2 月 26 日, 环保部对该建设项目环境影响评价审批意见已予以公示, 目前正在审批过程中。

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
68	陕西煤业化工集团公司	陕西省	聚氯乙烯项目等5个煤化工项目均未按环评及批复要求建成工业废水处理系统，生产废水直排。	2012年2月，陕西省环境执法局对其挂牌督办，要求2012年12月31日前建成集中污水处理设施。	榆横工业园区煤化工南区污水处理厂已建成，于2013年11月23日开始试运行。5个煤化工项目涉及的：陕西北元化工集团有限公司工业废水处理系统已建成投运，正在申请省厅“三同时”验收；府谷县京府煤化兰炭废水处理系统已建成投运；陕西天元化工有限公司，已通过省厅“三同时”验收，工业废水处理系统初步设计已完成，计划4月份动工建设；陕北基泰能源化有限公司因市场原因自2012年停产至今；兖州煤业榆林能化有限公司，已通过省厅“三同时”验收。
69	新疆乌什县蓬源水电开发有限公司	新疆维吾尔自治区	未经环评审批同意擅自开工建设河口尾水电站。	2012年9月，当地环保部门责令其停止建设，补办环境影响评价文件报批手续；限2012年11月20日前改正上述违法行为。 2012年12月，当地环保部门对其罚款五万元。	乌什县河口尾水电站项目2013年4月2日通过新疆维吾尔自治区环保厅审批（新环自函〔2013〕248号）。 罚款已缴纳。
			项目建设过程中对周边的生态环境造成破坏。	已整改。	项目建设过程中对鱼塘造成的影响已向养殖户进行了经济赔偿；经水利专家组讨论，项目建设过程中对周边的水稻田没有直接影响、对鱼塘为季节性影响，建议补充完善工程建设的施工地质工作，进行补充勘测，以全面掌握地下水下降趋势和分布范围，并对部分鱼塘开挖前后引水量和渗漏量做对比分析。
70	石河子市恒邦化工有限公司	新疆建设兵团	生活污水设施不完善。	2013年9月，新疆建设兵团对其罚款5万元。	罚款已缴纳。2011年11月，该公司建成一座73立方米化粪池，生活污水经化粪池处理后排入厂区东侧排碱渠。2012年10月，八师环保局批复同意该项目生活污水处理设施变更环评。该公司自2011年9月试生产后，因生产设备调试不正常，脱硫除尘设备损坏等原因，于2011年10月停产。2012年5月，一条生产线恢复生产后又于当年8月因市场、资产等原因停止生产。2013年企业法人变更，10月经八师环保局批准试生产。目前，八师环境监测站已完成对企业的主要污染物监测工作，环保设施验收工作正在进行中。
			后督察中发现，该公司未按环评	已开展整改。	2013年11月，该公司建成10平方米的危废储存

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况
			要求建设危险废物储存库、煤场未建设“三防”措施等。		库，目前已投入使用，设置了危险废物警示标志，张贴危险废物管理制度，并建立了危险废物管理台账。在堆煤场南北侧建设了简易的塑料防尘网，并计划安装永久性防风抑尘网。