

表 3:

## 未开展有效整改案件明细表

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况	下一步措施
1	鞍山钢铁集团化工总厂	辽宁省	鞍钢化工总厂三期技术改造工程（新 5 号、新 6 号焦炉）于 2009 年 3 月投入试生产至今，未经环保部门环保竣工验收。	2012 年 11 月，辽宁省环保厅责令其三期技术改造工程（新 5 号、新 6 号焦炉）停止生产。	为原国家环保总局批准的建设项目，其中新 5#、新 6# 焦炉于 2009 年 3 月经辽宁省环保厅批准投入试生产。由于未落实 4 米焦炉停产拆除、实现废水的全部综合利用等环评要求，至今未经环保验收。未按时淘汰的 4 座 4 米焦炉未建装煤出焦收集除尘设施，大量污染物直接排放。目前，新 5#、新 6# 焦炉仍处于生产状态。	对鞍山钢铁集团公司化工总厂三期技术改造工程（新 5 号、新 6 号焦炉）未落实 4 米焦炉停产拆除、实现废水的全部综合利用等环评要求，未经验收长期试生产，未按时淘汰的 4 座 4 米焦炉，未建装煤出焦收集除尘设施，大量污染物直接排放等问题挂牌督办，暂停审批鞍山钢铁集团除节能减排、生态环境保护以外的项目。
				2012 年 11 月，辽宁省环保厅对其罚款 30 万元。	已缴纳罚款。	
2	哈尔滨亚麻纺织有限公司	黑龙江省	一期 2 万锭/年亚麻纱项目于 2008 年 12 月建成，未经验收擅自投产。	2012 年 9 月，黑龙江省环保厅责令其立即停止违法项目生产，并处罚款 15 万元。但企业既未停产，也未缴纳罚款。2013 年 12 月，黑龙江环保厅向该企业送达催告书，企业仍未执行，目前该厅拟向人民法院申请强制执行。	未经验收的建设项目尚未全部停止生产，未缴纳罚款。	对哈尔滨亚麻纺织有限公司一期 2 万锭/年亚麻纱项目未经验收长期生产，拒不执行黑龙江省环保厅行政处罚决定的行为以及 4 吨燃煤锅炉未批先建并投产、无污染治理设施等问题挂牌督办，暂停审批哈尔滨亚麻纺织有限公司除节能减排、生态环境保护以外的项目。
			该企业一台 4 吨燃煤锅炉，没有履行环保审批手续。	双城市环保局于 2014 年 3 月责令该公司新建燃煤锅炉立即停止生产，对未办理环评手续、未建设大气污染防治设施的行为分别处以 1 万元罚款。	4 吨燃煤锅炉已停止使用。	
			4 吨燃煤锅炉无污染治理设施。			
3	铜陵市城北污水处理	安徽省	铜陵市城北污水处理厂建成但未投运，57 公里配	属于环境综合管理问题，铜陵市环保局向市政府报告建议对该厂进行工艺改造。	为铜陵市循环经济工业试验园配套污水集中处理设施，目前第一阶段日处理污水 4 万吨基础设施及污水管网已建成，远期建设规模为日处理污水能力 16	通报安徽省人民政府，督促其加大管网建设力度，提高运行负荷，加快完成工艺改

序号	名称	省份	环境问题	处理处罚情况	整改情况	下一步措施
	厂		套管网目前仅建成 40 公里。		万吨。原为纺织印染企业处理有机废水而配套设计，但后期因纺织印染类企业未能入驻，园区废水构成、浓度发生较大变化，尤其是有机废水锐减，导致运营负荷不足，需采取的处理工艺与建成工艺不相适应，污水处理厂暂未运行。铜陵市环保局近期拟向铜陵市政府报告，对城北污水处理厂处理工艺进行改造，改造后将循环园区内现有企业生产废水、生活污水接入城北污水处理厂处理。	造，发挥减排效益。
4	百色融达铜业有限责任公司	广西	2008 年建成的 2 台铜精炼炉未履行环保手续；废水超标排放、危险废物管理不规范、在线监控不正常。	2012 年 6 月，百色市环保局责令其对环境违法问题进行整改。	废水达标排放；2#制酸系统在线故障、采样设置不规范问题已整改完成。 但鼓风机炼铜属淘汰落后工艺及设备；危险废物仓库三防措施不完善，压滤渣长期储存未处置；铜冶炼除尘灰临时堆场建设不规范；雨污分流不完善；原料堆场部分未建遮雨棚。	对百色融达铜业有限责任公司落后工艺和设备未按期淘汰、危险废物仓库三防措施不完善、压滤渣长期储存未处置、铜冶炼除尘灰临时堆场建设不规范、雨污分流不完善、原料堆场部分未建遮雨棚等问题挂牌督办，暂停审批百色融达铜业有限责任公司除节能减排、生态环境保护以外的项目。
				2012 年 6 月，百色市环保局责令其立即停止 2 台铜精炼炉的生产。	未批先建的阳极铜生产线自 2012 年停产至今，未发现偷产偷排的行为；已经停止 2 台铜精炼炉的生产。	