

附件

环境违法案件基本情况及督办要求

基本情况：山东省临沂市区域环境污染问题较为严重，我部华东环境保护督查中心现场检查的 15 家企业中，有 7 家存在偷排、漏排和不正常运行环保设施的情况，其中焦化、钢铁行业尤为突出；环保“三同时”手续完备的只有 7 家，4 家钢铁企业和 1 家水泥企业全部存在未批先建问题，6 家焦化企业中有 3 家久试不验；有 8 家安装了废气在线监测设施，但均未通过有效性审核，其中 7 家运行不规范；高耗能、高污染、资源型企业数量多、分布广，如罗庄区江泉工业园集中了临沂江鑫钢铁有限公司、临沂烨华焦化有限公司、临沂江泉管业有限公司等众多焦化、钢铁、建材、热电等高耗能、高污染企业，污染物排放量大，而且存在严重的偷排、漏排等违法现象，区域空气污染严重（具体情况见附表）。

督办要求：督促临沂市人民政府和有关部门严格按照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）要求，对本行政区内大气污染情况进行全面排查，加强工业企业大气污染综合整治；抓住实施新修订的《环境保护法》契机，加大监管执法力度，依法严肃查处违反建设项目环境保护管理规定、污染防治设施不完善、不正常运行、偷排偷放等环境违法企业，加快解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题，着力推进环境质量改善。

督办期限：2015 年 8 月底前完成挂牌督办事项。

附表：临沂市部分大气污染物排放企业情况表

附表

临沂市部分大气污染物排放企业情况表

序号	区县	企业名称	是否国控	环评和“三同时”情况	废气治理设施建设情况	废气治理设施运行情况	日常监管和处罚情况	在线监测建设运行情况	存在的主要问题	备注
1	高新区	临沂北方焦化有限公司	否	2003年12月临沂市环境保护局环评审批，2004年建成，未进行竣工环保验收。	建有一座地面除尘站。	暗查时废气泄漏严重，荒煤气阵发性漏排频率很高。现场检查时地面站在运行，烟气排放基本正常，与暗查差别较大，涉嫌不正常运行除尘设施。	2014年3月26日因环保设施未经验收擅自投产，临沂市环境保护局要求立即停产并罚款10万元。	有，未验收、未联网。	根据企业提供的脱硫设施运行记录、用煤量、电费发票材料，该公司未落实停产要求。出焦时废气泄漏严重，荒煤气阵发性漏排频率很高，炉门密封性差，持续漏气；原有的焦化废水处理站已经停用，新建污水站土建完成，设备尚未安装，废水未经处理直接用于熄焦。在线监测设施未审核也未联网，烟尘、二氧化硫(SO ₂)数据长期稳定，波动极小。	正常生产

序号	区县	企业名称	是否国控	环评和“三同时”情况	废气治理设施建设情况	废气治理设施运行情况	日常监管和处罚情况	在线监测建设运行情况	存在的主要问题	备注
2	罗庄区	临沂三德特钢有限公司	是	现有5×108平方米烧结机，5×630立方米高炉，3×60吨转炉，5条螺纹钢轧钢线。临沂市环境保护局2003年12月批复40万吨钢材项目（2×60吨转炉，2条轧钢线），其余项目无环保手续。	烧结机均建有脱硫设施，高炉转炉均有除尘设施。	转炉除尘设施存在不正常运行情况。		建有二氧化硫、氮氧化物（NO _x ）在线监控设施，已联网，未进行有效性审核。	1、大部分项目无环保手续。 2、4#烧结机入口烟气在线设施故障情况多，且无维护记录。烟气出口采样管在距地面20米左右处存在U型管道现象，中控界面数据和在线监测设备数据不一致。 3、炼钢车间烟气除尘设施存在不正常运行情况。 4、炼钢车间外钢渣堆放场所废气无组织排放，部分钢渣露天堆放。	正常生产
3	罗庄区	山东盛阳集团有限公司	否	目前建有4个焦炉，总产能160万吨/年，其中1#、2#、3#焦炉于2010年3月通过山东省环境保护厅环评批复（鲁环审〔2010〕79号），产能共110万吨/年。4#焦炉未经环评审批。	建有两套移动除尘车和地面除尘站。	现场检查时运行正常。		建有二氧化硫、氮氧化物在线监控设施，与区局联网，未进行有效性审核，无日常运营维护记录。	1、4#焦炉未经过环评审批，却通过环保验收。 2、厂内煤堆场无覆盖喷淋等措施，扬尘严重。 3、在线设施无日常运营维护，在线数据显示该厂SO ₂ 、NO _x 和烟尘浓度长期超标。	正常生产

序号	区县	企业名称	是否国控	环评和“三同时”情况	废气治理设施建设情况	废气治理设施运行情况	日常监管和处罚情况	在线监测建设运行情况	存在的主要问题	备注
4	罗庄区	临沂江鑫钢铁有限公司	否	2003年4月开工建设,2008年9月建成投产,目前拥有2台1260立方米炼铁高炉、2台500立方米炼铁高炉和2台210平方米烧结机,1座120t转炉、1座120tLF精炼炉、1条棒材生产线等,无环保审批手续。	建有脱硫脱硝设施。	现场检查时正在运行。		建有二氧化硫、氮氧化物在线监控设施,现场检查正在运行,未与环保局联网。	1、2台210平方米烧结机、2台500立方米高炉未经环评审批擅自建设,并于2012年运行至今。 2、烧结机部分废气未经脱硫设施处理直接通过烟气旁路直排。 3、在线监测设施长期不正常运行。2014年2月,烧结机烟气脱硫设施投运,烟气在线监测设施一直不正常运行,现场检查时在线监测进口二氧化硫浓度为5mg/m ³ ,出口为0。	正常生产
5	罗庄区	临沂烨华焦化有限公司	否	年产90万吨机焦项目于2006年12月1日经原山东省环境保护局环评审批,2008年12月31日验收;年产90万吨机焦项目(二期)于2010年2月1日经山东省环境保护厅环评批复,试生产于2011年6月20日经市环境保护局批复(临环函(2011)322号)。	脱硫设施正在改造。	脱硫设施正在改造。		建有二氧化硫在线监测设备。	1、擅自停运在线监测设备。该厂属于5台焦炉共用三个烟囱,仅一个烟囱安装了烟气在线监测设备。2014年5月至今,该企业在未停产的情况下,擅自停运烟气在线监测设备。 2、干法熄焦和湿法熄焦未经申报,擅自切换运行。 3、近万平方米煤场,无覆盖、喷淋等防尘措施。 4、二期项目超期试生产,至今未通过竣工环保验收。	保温停产

序号	区县	企业名称	是否国控	环评和“三同时”情况	废气治理设施建设情况	废气治理设施运行情况	日常监管和处罚情况	在线监测建设运行情况	存在的主要问题	备注
6	罗庄区	金正建陶有限公司	否	2003年11月18日经罗庄环境保护分局环评审批，2013年6月该公司对原生产线进行了改造，现建设直径4m的热煤气发生炉，1条279.3m的窑炉。	停产整治中。	停产整治中。			利用渗坑处置一般固体废物，临沂市环境保护局罗庄分局于1月23日对其造成污染物排放的设施、设备进行了依法查封。煤焦油，含酚废水去向不明，存在监管漏洞。	停产整治
7	罗庄区	东森建陶有限公司	否	该项目实际产能为192万平方米，建设有直径为3.2米的热煤气发生炉，2条130米的窑炉。于2002年6月建设，2002年6月19日经罗庄环境保护分局环评审批，2008年8月2日经罗庄环境保护分局验收（临罗环函（验）〔2008〕13号）。	停产，脱硫改造。				煤焦油及含酚废水去向不明，存在监管漏洞。	停产

序号	区县	企业名称	是否国控	环评和“三同时”情况	废气治理设施建设情况	废气治理设施运行情况	日常监管和处罚处理情况	在线监测建设运行情况	存在的主要问题	备注
8	兰陵县	山东宝华万达新能源科技有限公司	否	该公司 2008 年 12 月取得环评批复，批复产能为 90 万吨/年。但因产业政策调整，现该企业拟将建设产能调整为 100 万吨/年。目前，企业已停止施工建设，正处于重新编制环评报告书的阶段。					该公司 2008 年 12 月取得环评批复，批复产能为 90 万吨/年。但因产业政策调整，现该企业拟将建设产能调整为 100 万吨/年。目前，企业已停止施工建设，正处于重新编制环评报告书的阶段。	在建项目
9	兰陵县	临沂华龙热电有限公司	否	2004 年 6 月经环评批复投产建设。	建有脱硫脱硝设施。	脱硫脱硝设施正在运行。	该公司 1 月份因超标排放，被临沂市环境保护局按日连续处罚，罚款 100 万元。	建有二氧化硫、氮氧化物在线监测设备，现场检查正在运行。	现场检查发现，烟气在线监测设备运行仍不稳定。	正常生产
10	费县	临沂高利锋焦化有限公司	否	2004 年 4 月临沂市环境保护局环评审批，批建不符，未验收。	地面除尘站基本建成。	地面站尚未投入使用，晒焦塔无除尘设施，堆焦场无防尘措施。			该公司未按原环评要求建设环保设施，未通过环保验收生产多年，2013 年更换业主。2014 年 7 月费县政府要求该厂实施停产治理，目前地面站、煤气脱硫、污水站等正在建设中，尚不具备生产条件。焦炉炉门密封不严，荒煤气泄漏严重。	保温停产

序号	区县	企业名称	是否国控	环评和“三同时”情况	废气治理设施建设情况	废气治理设施运行情况	日常监管和处罚处理情况	在线监测建设运行情况	存在的主要问题	备注
11	费县	费县宏鑫化工有限公司	否	2009年2月由费县环境保护局环评批复。	煤气发生炉采用水膜除尘,无脱硫设施。	水膜除尘器在运行但效果较差。			该厂紧邻高利锋焦化,原用焦化厂煤气为燃料,焦化厂停产后于2014年擅自建设2台煤气发生炉,烟气除尘设施运行不正常,未配套脱硫设施,含酚废水未收集处理;厂区内料场、渣场无任何防尘设施,现场管理混乱,废水跑冒滴漏严重。	正常生产
12	费县	费县沂州水泥有限公司	是	一期2008年1月山东省环境保护厅环评批复未验收;二期2009年建成未批。脱硝工程2013年10月由费县环境保护局环评审批,2014年12月通过竣工环保验收。	窑尾废气脱硝设施已建成。	停运	二期无审批手续,属产能过剩项目,正在办理相关手续。		二期无审批手续,属产能过剩项目,审批手续尚未完成。	停产
13	沂南县	临沂亿利达钢铁有限公司	否	2003年11月临沂市环境保护局批复该企业1×36平方米烧结机和1×320立方米高炉环评文件(临环发(2003)108号)。目前该企业实际有2台36平方米烧结机。	烧结机建有脱硫设施,原料粉碎车间粉尘收集和处置装置不足。	停产		建有二氧化硫、氮氧化物在线监控设施,已联网,未完成验收。	1、1台36平方米烧结机无环保手续。 2、粉碎车间烟尘收集和处置装置不足,扬尘明显。 3、在线设施在停运情况下,数采仪显示SO ₂ 数据为33mg/m ³ 左右,NO _x 为21mg/m ³ 左右。而在线监测设备显示SO ₂ 为10ppm,NO _x 为0。	停产

序号	区县	企业名称	是否国控	环评和“三同时”情况	废气治理设施建设情况	废气治理设施运行情况	日常监管和处罚情况	在线监测建设运行情况	存在的主要问题	备注
14	沂南县	临沂壶井特钢有限公司	否	现有4×91平方米烧结机，2×450、2×550立方米高炉，3×60吨转炉，3条轧钢生产线，均无环保手续。	1#、2#烧结机共用一套脱硫设施，3#烧结机脱硫设施正在建设。高炉转炉均有除尘设施。	旁路存在漏气现象。		建有二氧化硫、氮氧化物在线监控设施，与市县联网，未开展有效性审核。	1、该企业所有项目均无环保手续。 2、1#、2#烧结机旁路均有泄露，部分烟气直排。 3、脱硫设施管理不规范，存在超标现象，经常有料液泵停运情况，部分时段废气超标排放。	正常生产