

## 附件

### 阳泉市矿区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T132-SX	6月23日	阳泉	矿区	二矿东四尺	阳泉矿区振鑫印刷厂	该厂无VOCs治理设施,当地环保部门查封后仍在进行生产。	113° 31' 17"	37° 52' 13"
7-T133-SX	6月24日	阳泉	矿区	平坦镇前庄村	阳泉佳林森耐火材料有限公司第二分公司	1.现场检查时正在生产,该企业验收报告、排污许可证中均注明须配套有湿法脱硫设备一套,但现场未安装脱硫除尘设备,4台铁竖炉燃烧废气直排外环境;2.环评文件及排污许可证中未包含3台燃煤锁式炉的批复,但现场检查时3台锁式炉正在生产,且无脱硫除尘设施。	113° 30' 37"	37° 54' "
7-T134-SX	6月29日	阳泉	矿区	大峪沟	阳泉市新力通达矿山机械有限公司	该单位正在厂区内露天喷漆刷漆,VOCs无组织排放现象。	113° 29' 46"	37° 53' 38"
7-T135-SX	6月30日	阳泉	矿区	四矿煤山路	阳泉明达工贸有限公司	1.现场检查时正在生产,无环保手续;2.喷漆工序未安装VOCs收集治理设施,有机废气无组织排放;3.铸造车间1台熔炼炉和2台加热炉均未安装废气污染防治设施。	113° 32' 30"	37° 53' 17"
7-T136-SX	6月30日	阳泉	矿区	半坡村	阳泉新辉机械设备有限责任公司	现场检查时正在生产,有露天喷漆迹象,有机废气无组织排放。	113° 31' 8"	37° 54' 59"
7-T137-SX	7月13日	阳泉	矿区	赛鱼托管村	阳泉太阳石建筑材料有限公司	现场正在生产,窑尾未安装大气污染防治设施。	113° 28' 13"	37° 53' 15"

