

附件 1

阳泉市平定县突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T138-SX	6月11日	阳泉	平定县	锁簧镇	山西金鑫针布有限公司	现场检查时,该公司刮浆车间正在生产,车间内VOCs无治理设施,工艺废气直接排放。	113° 39' 7"	37° 43' 26"
7-T139-SX	6月24日	阳泉	平定县	贵石沟小河滩	山西鑫源电线电缆有限责任公司	该公司橡胶硫化过程中产生的非甲烷总烃等气体未按环评要求建设集气罩。	113° 34' 40"	37° 46' "
7-T140-SX	6月24日	阳泉	平定县	贵石沟水磨湾	阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司	现场检查时正在生产,PVC管生产过程中挤压机出管环节产生的有机废气无组织排放。	113° 35' 6"	37° 45' "
7-T141-SX	6月24日	阳泉	平定县	贵石沟小磨湾	阳泉晨鑫鑫盛机电修理厂	烤漆房未办理环保手续,无VOCs处理设施。	113° 35' 6"	37° 45' "
7-T142-SX	7月1日	阳泉	平定县	柏井镇甘桃驿村	山西固关建材有限公司	原料库未按环评要求建设全封闭式粘土、原料堆棚。	113° 54' 37"	37° 53' 56"
7-T143-SX	7月1日	阳泉	平定县	柏井镇四村	平定县柏井盛茂石灰厂	现场检查时正在生产,生产过程中有燃煤废气产生,通过窑顶无组织排放,处理设施未使用。	113° 47' 23"	37° 49' 5"
7-T144-SX	7月2日	阳泉	平定县	柏井镇青岩坪村	山西晟昊建材有限公司	1.现场检查时未生产,有生产迹象,环评手续正在办理中;2.有两套生产用破碎机,原料开采、破碎、筛选过程中无废气处理设施和污染防治措施。	113° 55' 39"	37° 54' 32"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T145-SX	7月4日	阳泉	平定县	巨城镇柴家庄村	平定县柴家庄兴盛耐火厂	现场检查时正在生产，一座烘干窑未密闭，烘干废气无治理设施，废气直排。	113° 40' 27"	37° 57' 8"
7-T146-SX	7月4日	阳泉	平定县	岔口乡白瑶村	平定县晋源碳素制品有限公司	1. 现场检查时正在生产，物料堆放无防扬尘措施；2. 煅烧炉未安装除尘脱硫设施，废气直排；3. 提升机进料口未安装收尘设施，粉尘无组织排放。	113° 42' 27"	38° 2' 1"
7-T147-SX	7月7日	阳泉	平定县	岔口乡	平定县明阳碳素有限公司	现场检查时该企业正在生产。1. 无环保手续；2. 脱硫除尘设施循环水提升泵未开启，循环水池 pH 值为 5。	113° 42' 58"	37° 59' 9"
7-T148-SX	7月11日	阳泉	平定县	冠山镇庄窝村	平定县冠山镇五洲石化加油站	现场检查时正在营业，存在问题：1. 三号加油机与四号加油机的油气回收装置未开启；2. 四号加油机加油枪油气回收装置的皮套破损。	113° 39' 15"	37° 45' 53"