

附件

青县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D011-HB	11月30日	沧州	青县	西环路	沧州市易安供热设施服务有限公司	青县西环路人民政府对面	1. 在线设备反吹管安装有手动阀门，通过手动控制，明显有长期不反吹痕迹，采样管内有大量灰尘，影响设备准确性；2. 在线设施NOx转换系数设置错误，在线数据显示NO实测值98mg/m ³ ，NOx实测值112mg/m ³ ，经手工比对监测，SO2折算浓度156mg/m ³ ，NOx折算浓度188mg/m ³ ，与在线数据SO ₂ 折算345mg/m ³ ，NOx折算100mg/m ³ 差距明显；3. 企业未安装脱硝设施，调阅历史数据，NOx长期处于临界状态。	进一步调查取证，恢复污染防治设施正常运行，确保各类污染物稳定达标排放。	12月20日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D012-HB	11月26日	沧州	青县		河北民悦热力供应有限公司	青县青崇公路西	锅炉废气排放口氮氧化物排放浓度为224mg/m ³ 超出GB13271-2014标准限值200mg/m ³ 。	对超标排污行为立案处罚，责令改正，拒不改正的实施按日计罚。	12月31日前
16-D013-HB	11月30日	沧州	青县	青洲镇	青县华源集中供热管理有限公司（城北供热）	青县青洲镇	1. 超标排放：手工监测NO _x 折算值为360mg/m ³ ，超过《锅炉排放标准》表3特别限值；2. 在线设施不正常运行：在线设施烟道截面积设置为1.77 m ² ，与墙上公示的参数4.9 m ² 不符，在线设备烟尘反吹管未连接；3. 燃煤露天堆放，扬尘严重。	1. 对超标排污行为立案处罚，责令改正，拒不改正的实施按日计罚；2. 严格按照在线监测技术规范设置相关参数；3. 易产生扬尘物料采取密闭储存。	12月31日前
16-D014-HB	11月26日	沧州	青县		青县荣盛供热有限公司	青县华联凤城小区	锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度为285mg/m ³ 超出GB13271-2014标准限值200mg/m ³ 。	对超标排污行为立案处罚，责令改正，拒不改正的实施按日计罚。	12月31日前