

附件

濮阳经济技术开发区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|--------|----|-----|-----|------------|-------|---|---|---------|
| 16-D022-HN | 11月28日 | 濮阳 | 经开区 | 经开区 | 国电濮阳热电有限公司 | 石化西路 | 该公司脱硫石堆放超过围墙高度，且未苫盖；脱硫石灰石加注口配套的袋式除尘器运行不正常，扬尘污染严重。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。修复袋式除尘器。 | 12月20日前 |