

附件

运城市绛县经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-408	9月9日	运城市	绛县经济开发区	么里镇(红山机械厂内)	绛县开发区恒通铸造有限公司	中国山西省运城市绛县沁东线	未落实VOCs整治要求	现场检查发现,该铸造正在生产;主要生产工艺:铸造、清理、喷漆、烘干;配套改建一台生物质有机热载体炉。暂未签订喷漆间VOCs废气治理合同。存在问题:1.喷漆及烘干工艺未配套治污设施,车间未密封,有喷漆生产痕迹,现场油漆气味较大;2.生物质有机热载体炉排放烟囱高度约5米(未达到15米标准)。	安装VOCs处理装置,并确保正常使用;烟囱进行加高到标准高度。	10月20日