

附件

运城市风陵渡开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-378	9月9日	运城市	风陵渡经济开发区	运城市风陵渡开发区西王村一北	运城市风陵渡开发区武峰煤矿	中国山西省运城市风陵渡经济开发区	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查发现该企业存在以下问题：物料堆场（煤炭堆场）未按要求进行覆盖，大量物料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-379	9月8日	运城市	风陵渡经济开发区	风陵渡镇侯丰村南	运城市风陵渡开发区德宝复配有限公司	中国山西省运城市风陵渡经济开发区	未落实VOCs整治要求	群众反映废水、废气对周边环境造成污染，经现场检查，该企业未生产，未发现群众反映的情况，但存在以下问题：1.混合搅拌工序未安装VOCs处理装置，生产过程中会产生有机废气；2.有毒有害物质（N-异丙基对氟苯胺）露天堆放，存在污染隐患。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日