

附件

运城市运城经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-473	9月16日	运城市	运城经济技术开发区	经济技术开发区	运城市明日经典包装印务有限公司	中国山西省运城市空港新区关公西街以南	拒绝检查	现场检查，存在问题：1. 检查人员早9点55分到达该企业，要求企业负责人到现场配合检查，多次要求其配合调查无果，拒不提供相关手续给检查组。12点37分，检查组人员才得以进入车间进行检查；2. 印刷生产线只有2台印刷机有集气罩，2个集气罩后端没有任何处理设施，2个烟道仅仅通至厂房墙壁，直接排出，其余生产环节没有集气罩，也没有污染治理设施；该企业因企业转型做互联网金融，向当地环保部门承诺不再经营印刷生产，但现场发现有生产记录，2018年6月22日仍有接单生产记录。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-474	9月15日	运城市	运城经济技术开发区	经济技术开发区	运城市空港开发区美派盛装饰材料厂	中国山西省运城市空港开发区舜帝街以南站北路3号	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该企业在整改期间，但有明显生产痕迹，建有挤出车间，混料生产车间，印刷车间；挤出车间配有光氧净化器催化氧化处理设施，混料车间配有布袋除尘器，印刷车间配有光氧催化氧化设施。存在问题：1. 挤出车间虽配有VOCs治理设施，但生产环节产生大量粉尘，地面和生产设备上均有明显粉尘；2. VOCs治理设施排气筒高度为10m，未达到环评要求15m；3. 混料车间粉尘弥漫，收集效果不明显，设施排气筒高度只有8m，未达到环评要求的15m；4. 印刷车间配有光氧催化VOCs治理设施，检查时未生产，发现有2处集气罩管道未通过VOCs治理设施直接连接至废气排气筒，在集气罩下方设置引风机，在旁路和废气排气筒连接处设置有阀门，主管道阀门关闭时，废气可直接经过排气筒排出。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-475	9月15日	运城市	运城经济技术开发区	运城经济技术开发区	运城宇博机械设备有限公司	运城市经济技术开发区侯安路41号	排污口不规范	现场检查发现，该公司有环评手续，有排污许可证，PP板焊接工序配有移动式集气罩-UV光解-活性炭VOCs治理设施。存在问题：VOCs治理设施排气筒高度约12m，不足环评要求15m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-476	9月8日	运城市	运城经济技术开发区	运城经济技术开发区	运城经济技术开发区秋钰热力有限公司	山西省运城市盐湖区诺维兰路13号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该公司没有生产，存在问题：1. 该公司2012年11月开始投运至今未取得排污许可证；2. 料场堆存煤炭未覆盖、没有任何洒水降尘抑尘措施；3. 有露天喷漆作业现象，没有任何治污措施；4. 按照环评要求，该公司应该建设一座全封闭地下煤库，到目前为止仍未建设完成；5. 2018年4月18日，运城经济技术开发区管理委员会环境保护部监管部因该公司2台29MW煤粉锅炉在冬季采暖期氮氧化物超标对该公司进行行政处罚，罚款10万元，至今未缴纳。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-477	9月8日	运城市	运城经济技术开发区	运城经济技术开发区	山西金博雅装饰材料有限公司	运城市经济技术开发区诺维兰路9号	排污口不规范	现场检查发现,该企业有环评及批复、监测报告、排污许可证、验收监测,有2台LZD-C40型流源多管式静电净化装置,有UV光解+活性炭VOCs处理设施。存在问题:监测口设置不规范,VOCs处理设施未设置进口监测口,出口监测口位置未按照规范设置,排气筒高度为13m,不足15m。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-478	9月7日	运城市	运城经济技术开发区	运城经济技术开发区	运城市空港开发区三毛汽车影音美容店	山西省运城市盐湖区机场大道	未落实VOCs整治要求	现场检查该企业,洗车环节有环评登记表。存在问题:1.烤漆房没有环评手续;2.烤漆房内有一辆待喷漆的车辆,烤漆房未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日