

附件

晋城市城区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D001-SX	3月26日	晋城	城区	X747县道	X747县道东边东田石小区	山西省晋城市城区 X747	现场检查时，该项目处于停工状态，存在问题：未建设围墙围挡。	严格落实施工工地“六个百分之百”要求。
23-D002-SX	3月26日	晋城	城区	保通路	保通路恢复绿化工程	山西省晋城市城区	现场检查时，该项目正在施工，存在问题：1. 重污染天气二级响应期间，该项目未按晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》（晋市环函[2018]103号）要求停止作业，挖土机等主要机械正在作业；2. 沙石堆场露天堆放未苫盖。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D003-SX	3月26日	晋城	城区	畅安路	畅安路道路东侧围墙项目	山西省晋城市城区 S227(畅安路)	现场检查时,该工地正在施工。存在问题:1.主要施工路面未硬化;2.挖机正在施工作业,未按晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》(晋市环函[2018]103号)要求停止作业。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处。
23-D004-SX	3月26日	晋城	城区	文昌西街	城区文昌西街文华园项目	山西省晋城市城区文昌西街1315号	现场检查时,该工地正在施工,工人正在搅拌水泥,挖机在使用中。存在问题:1.该项目未按晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》(晋市环函[2018]103号)要求停止作业;2.沙石堆场未苫盖。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处。
23-D005-SX	3月26日	晋城	城区	凤台东街	秸秆焚烧点	山西省晋城市城区凤台东街辅路	现场检查时,凤台东街北边正在露天焚烧秸秆。	加大检查力度和检查频次,采取有效措施,杜绝露天焚烧现象发生。
23-D006-SX	3月27日	晋城	城区	书院西街	秸秆焚烧点	山西省晋城市城区书院西街	现场检查时,晋城市城区书院西街西吕匠村发现有多处露天焚烧秸秆。	加大检查力度和检查频次,采取有效措施,杜绝露天焚烧现象发生。
23-D007-SX	3月27日	晋城	城区	西上庄办事处	秸秆焚烧点	山西省晋城市城区	现场检查时,西上庄办事处山西底村发现露天焚烧秸秆。	加大检查力度和检查频次,采取有效措施,杜绝露天焚烧现象发生。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D008-SX	3月28日	晋城	城区	西上庄道 头村	秸秆焚烧点	山西省晋城市 城区西上庄街 道办事处 道头村	现场检查时发现晋城市城区西上庄 街道办事道头村存在露天焚烧秸秆 树枝。	加大检查力度和检查频次，采 取有效措施，杜绝露天焚烧现 象发生。
23-D009-SX	3月28日	晋城	城区	西上庄街 道办事处	秸秆焚烧点	山西省晋城市 城区西上庄街 道办事处 郃匠村	现场检查时发现晋城市城区西上庄 街道办事处郃匠村存在露天焚烧。	加大检查力度和检查频次，采 取有效措施，杜绝露天焚烧现 象发生。
23-D010-SX	3月27日	晋城	城区	平安街	晋城市城区西上 庄办事处北岩村 城中村改造项目	山西省晋城市 城区平安街	现场检查时，该工地停工状态。存在 问题：沙石露天堆放未苫盖。	严格落实施工工地“六个百分 之百”要求。
23-D011-SX	3月28日	晋城	城区	城区文昌 西街	晋城市城区钟家 庄社区棚户区改 造回迁安置A地 块二期群体工程 （夜查）	山西省晋城市 城区文昌西街 19号	在夜查（晚22点49分）中发现，该 工地存在使用有机溶剂进行涂漆作 业，现场发现有涂漆原料、涂漆工具 （工具中的油漆仍未干），涂漆成品 （管道），且管道油漆也未干。	调查核实，未严格落实重污染 天气应急措施的，依法查处。
23-D012-SX	3月26日	晋城	城区	北街 办事处	晋城市恒东球墨 铸造有限公司	山西省晋城市 城区	现场检查时，该厂处于停产状态，存 在问题：1. 环评要求中频炉炉口要设 能自由升降的捕尘罩收集烟气，但其 捕尘罩不能升降，无法对废气完全收 集处理；2. 环评要求的铸件打磨过程 中需建一独立密闭打磨间，现场打磨 车间未独立密闭。	严格按照环评要求，建设可升 降捕尘罩和独立密闭打磨间。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D013-SX	3月31日	晋城	城区	东田石社区	晋城市华丰奥通混凝土工程有限公司	山西省晋城开发区东田石社区金时路路东	现场检查时,该厂处于停产状态。存在问题:1.该企业生产报表、出货运输记录时发现该企业在2018年3月27日至28日,该企业生产车间有生产迹象,有出售、运输水泥料。在重污染天气二级应急响应期间,该厂未按照晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》(晋市环函[2018]103号)(2018年3月25-28日)要求停止生产和运输。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处。
23-D014-SX	3月31日	晋城	城区	西上庄街道办事处	晋城市江铭混凝土有限责任公司	山西省晋城市城区西上庄街道办事处山西底村	现场检查时,该厂处于停产状态。存在问题:在检查该企业生产、出售记录时发现该企业在2018年3月26日至28日三天,有运输水泥料至阳城山水项目使用,并且还在进矿粉等原料,因生产的水泥无法储存,有生产迹象。在重污染天气二级应急响应期间,该厂未按照晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》(晋市环函[2018]103号)(2018年3月25-28日)要求停止生产和运输。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处。
23-D015-SX	3月28日	晋城	城区	北石店镇	晋城市久建工贸有限公司	山西省晋城市城区北石店镇刘家川村	现场检查时,该厂未生产,存在问题:露天堆放散装物料未苫盖。	易起尘物料采取覆盖等措施。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D016-SX	3月31日	晋城	城区	东上庄村	晋城市久远混凝土有限公司	山西省晋城城区东上庄村东南	现场检查时，该厂处于停产状态。存在问题：1. 在检查生产、出售记录时发现，该企业在重污染天气二级应急响应期间2018年3月10-13日四天生产，该厂未按照晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》（晋市环函[2018]84号）（2018年3月9-21日）要求停止生产和运输。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。
23-D017-SX	3月26日	晋城	城区	西上庄街道	山西晋城市城区电子商务产业园	山西省晋城市城区西环路	现场检查时，工地正在施工，存在问题：1. 在重污染天气二级响应期间，该项目未按照晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动橙色预警的通知》（晋市环函[2018]103号）要求停止作业，其挖土机等主要设备正在作业；2. 有大面积裸露地面和沙土堆场未苫盖；3. 主要施工路面未硬化。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处；严格落实施工工地“六个百分之百”要求。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D018-SX	3 月 28 日	晋城	城区	西上庄街道闫庄村	星湖湾 2 期工地	山西省晋城市城区古阎路	现场检查时，现场未施工。存在问题：晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动橙色预警的通知》（晋市环函[2018]103 号）文件要求：“除应急抢险外，城市建成区停止所有施工工地的喷涂粉刷等使用有机溶剂的作业”，2018 年 3 月 27 日，在重污染天气二级应急响应期间，现场刷完油漆的钢管成品，刷漆设备和钢管成品油漆还未完全干燥，进行刷漆等使用有机溶剂的作业。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。
23-D019-SX	3 月 26 日	晋城	城区	苗匠村	袁凤衡筛沙点	山西省晋城市城区西环路	该项目为筛沙点，现场处于停产状态，现场有砂土物料，一台筛沙机，现场发现砂土物料未苫盖。	砂土物料采取苫盖等防扬尘措施。
23-D020-SX	3 月 28 日	晋城	城区	北石店镇	泽州县建鑫隆水泥制品厂	山西省晋城市城区 S332(北环街)	现场检查时，该厂为水泥预制品厂，处于停产状态，具备生产能力，存在问题：搅拌工艺未安装除尘设施。	搅拌工艺安装除尘设施。