

附件

太原市小店区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D136-SX	3月26日	太原	小店区	龙城街道办	百弘便民综合市场项目	山西省太原市小店区荣军北街	现场检查时该项目正在进行砂浆现场搅拌作业。存在问题：按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长重污染天气橙色预警的通知》（并环改办[2018]65号）要求，3月22日至28日，除应急抢险外，所有施工工地砂浆现场搅拌全部停止，该项目未落实重污染天气橙色预警应急响应要求，正在进行砂浆搅拌。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D137-SX	3月17日	太原	小店区	西温庄乡	建筑垃圾渣土堆放场	山西省太原市小店区太太路（太原市小店区西温庄乡山西新鑫华通混凝土有限公司小店分公司北侧）	现场检查途中，在太原市小店区西温庄乡山西新鑫华通混凝土有限公司小店分公司北侧发现一建筑垃圾和渣土堆放场，堆放大量建筑垃圾和渣土。存在问题：1. 大量建筑垃圾和渣土露天堆放，未苫盖；2. 未落实围挡措施。	落实覆盖等防扬尘措施。
23-D138-SX	3月13日	太原	小店区	黄陵街道	龙城 2017 建筑工地	山西省太原市小店区武宿枢纽	现场检查时该工地有大型机械正在施工。存在问题：1. 未落实物料堆放覆盖；2. 未落实湿法作业；3. 未完全落实路面硬化；4. 无扬尘公示牌；5. 有重型运输渣土车辆出入工地；6. 未落实太原市重污染天气应急橙色预警要求停止土石方作业。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处；严格落实施工工地“六个百分之百”要求，
23-D139-SX	3月13日	太原	小店区	黄陵街道	民航街车之家对面修路拆迁建筑垃圾堆场	山西省太原市小店区民航街	现场检查途中，在民航街车之家对面发现一垃圾堆放场，用于堆放修路拆迁产生的建筑垃圾，该建筑垃圾堆放场未采取扬尘防治措施。存在问题：1. 堆放场周边未完全围挡；2. 堆放场内建筑垃圾露天堆放，未覆盖；3. 堆放场内地面积尘较厚，未采取喷淋洒水等措施。	采取覆盖等措施，防治扬尘污染。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D140-SX	3月30日	太原	小店区	东温庄社区	山西电机制造有限公司	山西省晋中市榆次区龙湖街	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长太原市重污染天气橙色预警的通知》（并环改办〔2018〕65、82号）要求，落实重污染天气橙色预警二级响应强制性减排措施，该企业应停产，喷涂车间正在喷涂。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。
23-D141-SX	3月31日	太原	小店区	北格镇	山西莹俊散热器有限公司	山西省太原市小店区 X245	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 按照《太原市 2017-2018 年秋冬季工业企业错峰生产清单》（并环改办〔2017〕22号）要求，该企业属于错峰生产企业，2017 年 11 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间，铸造车间应停产。现场检查发现制芯车间隧道窑烘烤炉正在运转，炉旁有带余温刚出炉的暖气片芯。企业未按照错峰生产要求停产。	依法调查处理。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D142-SX	3月26日	太原	小店区	太榆路辅路	太榆路辅路鸿城新能源汽车城旁的渣土转运堆场	山西省太原市小店区太榆路142号	现场检查时,发现太榆路辅路鸿城新能源汽车城旁有一铲车正在进行土石方转运。存在问题:1.按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长太原市重污染天气橙色预警的通知》(并环改办〔2018〕65号)要求,3月23日至28日,除应急抢险外,所有施工工地的土石方作业全部停止,该转运渣土堆场未落实强制性应急减排措施,擅自进行土石方转运作业;2.堆土场裸土未苫盖。3.铲车在运输途中未采取临时降尘、防扬尘措施;4.运输道路未硬化,积尘严重,未采取洒水措施。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处;严格落实施工工地“六个百分之百”要求。
23-D143-SX	3月30日	太原	小店区	坞城南路	太原建工集团富士康(太原)科技工业园A区A3厂房项目部	山西省太原市小店区S103(坞城南路)	现场检查时该工地正在施工。存在问题:按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长太原市重污染天气橙色预警的通知》(并环改办〔2018〕65号)要求,在重污染天气橙色预警二级响应期间,进行筛沙、砂浆现场搅拌作业。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D144-SX	3月20日	太原	小店区	小店区针织街坞城街道北张社区	太原市恒大御府	山西省太原市小店区针织街	现场检查发现该工地正在挖掘水井，自拌砂浆搅拌机内放有水泥和沙子。存在问题：在重污染天气橙色预警期间进行土石方施工。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。
23-D145-SX	3月31日	太原	小店区	小店街办	太原市小店区大村拆迁施工工地	山西省太原市小店区G208(二长线)	现场检查时该工地正在施工。存在问题：1. 根据太原市《关于立即采取减排措施确保秋冬防目标完成的紧急通知》中要求的各项措施要继续执行至3月31日，该工地应停止土石方作业。现场检查时，该工地正在进行土石方作业，未落实停止土石方作业要求；2. 未采取湿法作业。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处；严格落实施工工地“六个百分之百”要求。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D146-SX	3月27日	太原	小店区	龙城大街	小店区豪车医院旁龙城大街嘉鑫汽修等五家汽修厂的食堂	山西省太原市小店区龙城大街辅路	现场检查时，发现该食堂有一台0.5蒸吨燃煤蒸汽小锅炉，未使用，具备复产条件。存在问题：1. 按照太原市人民政府办公厅《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（2017年8月18日印发）要求，市区范围内燃用高污染燃料设施要于2017年9月底前完成淘汰，该食堂燃煤小锅炉未拆除，现场仍留有燃煤，未拆除烟囱，未切割烟道；2. 无环保手续，无环保治理设施。	严格按照要求对燃煤小锅炉实施淘汰或改造。
23-D147-SX	3月26日	太原	小店区	北营南路	中铁三局集团有限公司太焦铁路TJZQ-1标项目经理部一工区	山西省太原市小店区北营南路	现场检查时，发现工地正在进行土方挖掘及运输。存在问题：1. 按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长太原市重污染天气橙色预警的通知》（并环改办〔2018〕65号）要求，3月23日至28日，除应急抢险外，所有施工工地的土石方作业全部停止，该工地未落实强制性应急减排措施，擅自进行土石方施工作业；2. 裸土未苫盖；3. 铲车在运输途中未采取临时降尘、防扬尘措施。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处；严格落实施工工地“六个百分之百”要求。