

附件

鹤壁宝山循环经济产业集聚区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D035-HN	3月14日	鹤壁	宝山区	宝山区	鹤壁煤电股份有限公司化工分公司	宝山区	厂区西北侧有露天土石方作业，作业时未采取围挡、覆盖、洒水等防止扬尘措施。	严格落实施工工地“六个百分百”要求。