

附件

鹤壁市山城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D003-HN	3月12日	鹤壁	山城区	——	150万吨/年煤焦油、煤沥清综合利用项目施工现场	山城区 S302(西环线)	该项目占地 2000 亩，现场检查时施工场地大面积裸土未覆盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实施工工地“六个百分百要求”。
23-D004-HN	3月12日	鹤壁	山城区	红旗街道办	山城区福惠苑建筑工地	山城区山城路	现场检查时该建筑工地正现场搅拌砂浆，未严格落实重污染天气应急响应停止施工要求。	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停限产要求。
23-D005-HN	3月12日	鹤壁	山城区	鹿楼乡	鹤壁市瑞隆化工有限公司	山城区 S221	该公司烘干车间密闭不严，布袋除尘器运行不正常。	保障治污设施正常运行。
23-D006-HN	3月12日	鹤壁	山城区	石林镇	河南省瑞兴堡建材有限公司	石林镇工业园区	大宗物料未停止运输，露天卸料。	易产生扬尘物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等防尘措施。
23-D007-HN	3月12日	鹤壁	山城区	石林镇	河南省富来陶瓷有限公司	山城区陶苑大道	现场检查时，该企业未执行大宗物料停止运输的重污染天气应急响应措施，大货车正向该厂运输物料。	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停限产要求。
23-D051-HN	3月31日	鹤壁	山城区	石林镇	鹤壁市华邦陶瓷有限公司	山城区陶苑大道	厂区内南侧空地堆存大量磨边沉淀池废料，未采取三防措施，未进行有限覆盖。	易产生扬尘物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等防尘措施。