

附件

濮阳市华龙区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D015-HN	3月12日	濮阳	华龙区	濮东产业集聚区	华龙区东干城城中村改造安置房工地	华龙区新东路	该工地大面积土方和建筑垃圾未覆盖。	严格落实施工工地“六个百分百要求”。
23-D038-HN	3月14日	濮阳	华龙区	濮东街道办事处	君恒悦海棠小区工地	华龙区中原东路与新东路交汇处北200米路东	正在进行土方作业，裸露土方未覆盖，未采取防尘措施，未落实重污染天气橙色预警期间停止施工要求。	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停限产要求。