

附件

## 安阳市汤阴县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-102	6月22日	安阳市	汤阴县	宜沟镇工业园区内	河南华北工业塑料装备有限公司	河南省安阳市汤阴县兴邺大道	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 一台注塑机 VOCs 治理设施未运行；3. 三台注塑机有余热，机器轴承烫手，未安装 VOCs 收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日