

附件

安阳市殷都区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-103	6月16日	安阳市	殷都区	铜冶镇南工业路	河南省顺成集团煤焦有限公司	河南省安阳市安阳县S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，正在生产。存在问题：原料装卸区堆场没有完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-104	6月20日	安阳市	殷都区	许家沟乡柏庄村	中联骨料有限公司	河南省安阳市安阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在建设安装设备。存在问题：1. 大面积矿区裸露；2. 露天喷漆。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-105	6月22日	安阳市	殷都区	洪河屯乡连庄村	安阳市诗军染整有限公司	河南省安阳市安阳县G107(京深线)	未安装治污设施	检查时发现，该企业以销定产，4月初生产十天左右后停产至今。存在问题全：未按照排污许可证要求在烘干工段安装活性炭吸附装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-106	6月22日	安阳市	殷都区	洪河屯乡连庄村	安阳县兄弟织染厂	河南省安阳市安阳县G107(京深线)	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：印花工段未安装治污设施，废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-107	6月23日	安阳市	殷都区	安水路东段	安阳中海水泥有限责任公司	河南省安阳市殷都区S301	未安装治污设施	检查时发现，该企业正生产。存在问题：熟料库未按要求安装收尘系统。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-089	6月20日	安阳市	殷都区	许家沟乡五里庙村	省道S301五里庙段封闭施工	河南省安阳市安阳县S301	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.施工现场未采取降尘措施，扬尘污染严重；2.裸土未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日