

附件

保定市阜平县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-898	6月11日	保定市	阜平县	王林口镇	邢台路桥建设总公司(阜平苍山西路临时搅拌站)	中国河北省保定市阜平县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，临时料堆未覆盖，料仓抑尘设施不规范。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-899	6月11日	保定市	阜平县	砂窝乡	河北建设集团有限公司（临时搅拌站）	中国河北省保定市阜平县S203	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，临时料堆未覆盖，料仓抑尘设施不规范。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-900	6月12日	保定市	阜平县	北果元乡	河北建设集团股份有限公司(槐树底易地扶贫搬迁项目)	中国河北省保定市阜平县S203槐树底村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，存在以下问题：1.砂石物料未100%覆盖；2.施工现场进出道路未100%硬化。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-901	6 月 12 日	保定市	阜平县	南庄镇	保定金禾矿业有限公司	中国河北省保定市阜平县南台村	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：开采作业平台污染防治措施不完善。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-01-902	6 月 12 日	保定市	阜平县	平阳镇	阜平县润沃煤炭购销有限公司	中国河北省保定市阜平县北水峪园区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 煤粉存放覆盖不规范；2. 部分筛分工序防尘设施有破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日