

附件

德州市武城县督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-334	6月14日	德州市	武城县	鲁权屯	孙长升	中国山东省德州市武城县鲁权屯北甘泉村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时该厂未生产，存在问题：1. 厂房内有部分铁铝加工生产设备及生产原材料及产品未清理；2. 未断电，机械设备仍可使用。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-335	6月15日	德州市	武城县	郝王庄	武城县凯利木业有限公司	中国山东省德州市武城县G105(京珠线)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时未生产，存在问题：1. 燃气锅炉有余温，为临时停产；2. 属胶合板行业，有环保手续但未安装相应环保设施。涂胶工段没有voc废气收集处理系统，只有集气管而没有集气罩，只安装有简易设施，无废气处理效果。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-336	6月16日	德州市	武城县	广运	德州市九衢公路工程有限公司	中国山东省德州市武城县古贝路东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：部分砂石料超出堆料区露天堆放，未采取覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-337	6月18日	德州市	武城县	经济开发区	德州玲珑轮胎有限公司	中国山东省德州市武城县振华东街	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 硫化车间 VOC 处理设施不正常使用，UV 光解机内过滤吸附网垮塌、UV 灯管上粘附污物影响透光；2. 密炼车间处理 VOC、粉尘的洗涤塔一台未加水，循环水水压显示为零，循环水箱里的水不动，空转。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-338	6月18日	德州市	武城县	广运	武城县英泰置业有限公司玲珑君悦华庭项目	中国山东省德州市武城县广运街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工，存在问题：1. 未落实主要道路全部硬化，进出车辆扬起大量灰尘；2. 未落实驶出车辆全部冲洗，冲洗槽闲置，上面架着木棒阻止车辆，驶出车辆绕过冲洗槽，未进行冲洗；3. 未落实洒水喷淋措施，工地有多处大面积厚浮土，车辆直接从浮土上通过；4. 扬尘在线监测设备未开启。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-339	6月20日	德州市	武城县	广运	山东浩科新型建材有限公司	武城县广运街北德商路西	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 厂区内 2 处废渣倾倒堆放点露天堆放未苫盖；厂区内粉尘无组织排放严重；2. 蒸汽块加压蒸制工段没有配套收集 VOC 的污染防治设施，油性脱膜剂在高温高压下挥发分解，扩散排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-340	6月20日	德州市	武城县	经济开发区	山东秋实汽车零部件有限公司	中国山东省德州市武城县龙祥路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，存在问题：1. 未落实 VOCs 整治要求，喷漆房 UV 光解设备前端设有三块过滤棉，前两块已损坏，第三块过滤棉已饱和，影响过滤效果及后端风压，UV 灯管被油漆染成黄色，明显降低净化效果；2. 烘烤房产生的 VOCs 气体未经处理，直接无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-341	6月20日	德州市	武城县	经济开发区	德州市鲁巴赫集成家居有限公司	中国山东省德州市武城县北方街	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现该企业正在生产，存在问题：1. 不能出示至少包括环保、规划、国土、发改等部门的认定意见，仅有环保部门的备案；2. 胶合门生产只安装简单 VOCs 废气收集处理设施，涂胶、压制车间建有独立空间收集 VOC 气体，但空间建设简陋，使用临时材料搭建，多处密封不严，厂房上方及四周有多处孔洞、缝隙；独立空间外弥漫刺激性气味。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
SD-01-342	6月22日	德州市	武城县	鲁权屯	山东省腾翔集团武城模压制品有限公司	中国山东省德州市武城县金光大道	治污设施不正常运行	检查时发现该企业正在生产，存在问题：1. 模压车间配套的 VOCs 光解处理装置内有 2 组 UV 灯管全部烧坏，烧成了红黑色，未及时修复；2. 片材车间 VOCs 处理设施中 UV 灯管蒙着一层灰尘；3. 厂区内刺激性气味严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-343	6月23日	德州市	武城县	开发区	武城县宏昇玻璃钢制品厂	中国山东省德州市武城县 S254	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现该企业正在生产，存在问题：正在生产的作业区 VOCs 几乎未经处理无组织排放，抽风机抽风无力，二手指夹着 A4 纸放在多个抽风口 5 厘米下平放，纸张不动；	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SD-01-344	6月24日	德州市	武城县	甲马营	武城县佳琪汽车部件有限公司	中国山东省德州市武城县新甲路中段路北	治污设施不正常运行	检查时发现该企业正在生产，存在问题：1. 橡胶挤出车间 VOCs 治理设施不正常使用，喷淋吸收塔水槽为缺水状态，吸收塔无水空转；2. UV 光解设备已无法起到净化效果，其内本应是无色透明的灯管发黑，上面布满油污；3. 车间内外充满刺激性气味。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日