

附件

沧州市青县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1018	6 月 13 日	沧州市	青县	双庄科村	县经二路	中国河北省沧州市青县经二路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，施工现场堆料场未完全覆盖，地面未硬化，出场车辆未冲洗。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HB-01-1019	6 月 19 日	沧州市	青县	流河镇	青县流河镇无名沙石料堆场	中国河北省沧州市青县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量砂石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日
HB-01-1020	6 月 21 日	沧州市	青县	木门店	张庆鹏砂石料销售点	中国河北省沧州市青县木门店镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6 月 30 日
HB-01-1021	6 月 22 日	沧州市	青县	曹寺乡	青县曹寺乡无名堆煤场	曹寺乡中国河北省沧州市青县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，煤粉露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1022	6月22日	沧州市	青县	曹寺乡	益沙石料场	中国河北省沧州市青县曹寺乡	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，砂石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1023	6月23日	沧州市	青县	大王庄	沧州万达电路板厂	中国河北省沧州市青县	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该厂未生产，有生产迹象，1.企业现场提供不出环保手续；2.封条被损坏；3.废水处理池有管道直接接入外环境，无废水处理设施，有直排迹象；4.场区内油墨罐，酸碱容器未要求堆放，堆放混乱，大部分罐内有酸、碱溶液，堆放场地未硬化。（信访投诉案件）	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-1024	6月23日	沧州市	青县	陈嘴乡附近	鑫鼎建材	中国河北省沧州市青县G3(京沪高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1025	6月24日	沧州市	青县	清洲镇谭缺屯村	青县104国道谭缺屯段环城改造线工程	中国河北省沧州市青县G104(京福线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，施工场地围挡不到位，堆料场未完全覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日