附件

淄博市经济开发区督办问题清单

| 序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----------|--------|-------------------------------|------------------|--------|---|--------------------------|------|
| SD-01-178 | 6月20日 | 淄博市 | 经济开 发区 | 柳园路 | 无名工地(原淄博 机床厂) | 山东省淄博市经开区柳园路 | | | 严格落实"六个百分之百"要求,加强工地扬尘控制。 | |
| SD-01-179 | 6月20日 | 淄博市 | 经济开 发区 | 北郊镇 | 金鼎东柳湾项目一 期(山东黄河建工 有限公司) | 山东省淄博市 经济开发区 | | 现场检查时正在施工,存在问题: 1. 土 方物料裸露,未苫盖; 2. 土方运渣车未 覆盖密闭运输。 | | |
| SD-01-180 | 6月24日 | 淄博市 | 经济开 发区 | 北郊镇柳园路 | 齐鲁医药学校新校 区一期项目 | 山东省淄博市 经开区柳园路 | 立"六个百分 | 洒水抑尘设施; 2. 施工作业有扬尘,未 湿洼作业, 3. 土方部分裡露. 未苦恙, 4 | 分之百"要求,加强工地扬小控制 | |