

附件

郑州市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-020	6 月 12 日	郑州市	经济技术开发区	经开第十七大街以东与经开第十八大街以西	中益滨河广场	河南省郑州市管城回族区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在作业，存在问题：挖掘机正在作业，未采取湿式开挖或其它降尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HN-01-021	6 月 15 日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区	郑州市第二建筑工程有限公司（承建中海如园项目旁）	河南省郑州市管城回族区 X013(中梁线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工作业。存在问题：1. 工地出口入口未设置洗车槽；2. 工地土方未完全苫盖；3. 未进行湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HN-01-022	6 月 17 日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区	河南金利建筑工程有限公司	河南省郑州市管城回族区华夏大道	物料堆场未落实扬尘治理设施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：厂区物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 5 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-023	6月18日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区	郑州国际名车广场前地块	河南省郑州市中牟县鹏程大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取减尘抑尘措施；2. 现场土方大面积裸露，未进行苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-024	6月18日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区	郑州国际物流园区锦绣花园二期（一标段）棚户区改造工程	河南省郑州市中牟县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：现场土方大面积裸露，未进行苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-025	6月18日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区	郑州国际物流园区花溪街道路工程第二标段	河南省郑州市中牟县浚江东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地未作业。存在问题：现场土方大面积裸露，未进行苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-026	6月24日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区	郑州国际物流园区中心湖（梦湖）三标	河南省郑州市中牟县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：工地土方大面积裸露，未进行苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-027	6月24日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区	九龙新城住宅小区项目	河南省郑州市中牟县宇兴路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业。存在问题：工地土方大面积裸露，未完全苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日